

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA SUPERB



ŠKODA



**SKODA****Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-09-19
Laufleistung	59121 km
Auftragsnummer	2019D21340
MOB NR.: 1/3.240.681	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u Pollenfilter ✓ Schliebedach ✓ Wasserablauf ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Odendahl & Heise GmbH Robert-Perthel-Str. 65- 50739 Köln Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-02-12
Laufleistung	30317 km
Auftragsnummer	2019000743
MOB NR.: 1/2.791.073	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf ✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Odendahl & Heise GmbH Robert-Perthel-Str. 65- 50739 Köln Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-07-03
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	171353
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Fröbelstraße 15 50823 Köln Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



SKODA

Komplettnachweis**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	TMBLJ9NP7J760380Z
Typbezeichnung	SUP.COM GrtAMB TD140/2.0A7A
Datum der Auslieferung	2018-07-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-03-26
Laufleistung	120000 km
Auftragsnummer	2021005313
MOB NR.: 1/4.099.307	

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Staub- u. Pollenfilter
- ✓ Schiebedach
- ✓ Wasserablauf
- ✓ Getriebeöl
- ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

Odendahl & Heise GmbH
Robert-Perthel-Str. 65-
50739 Köln
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE
 SKODA

TMB: Odendahl & Heise GmbH
 1/4.099.307 ertragspartner

Robert-Perthel-Str. 65/1201 Stand 11/2019
50739 Köln
Telefon: (0 22 1) 95 74 00 0
Telefax: (0 22 1) 95 74 00 11
www.odendahl-heise.de

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-04-01
Laufleistung	90313 km
Auftragsnummer	2020005699
Mobi-Nummer: 1/3.557.427	

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Wasserablauf
- ✓ Dieselmotorenöl
- ✓ Luftfiltereinsatz

Durchgeführt von

Odendahl & Heise GmbH
Robert-Perthel-Str. 65-
50739 Köln
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)