



IHR FUHRPARK IN DEN
BESTEN HÄNDEN.
GANZ EGAL, WO SIE UNS
BRAUCHEN.

Einheitliche Vertriebs- und
Servicestandards flächendeckend
vernetzt. 65x in Deutschland.



Google play



App Store



Wir sind Ihr F+SC Partner in Vilsbiburg und Landshut.
www.fsc-fleetmanagement.de/Standorte

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Ostermaier
UVV-geprüft
gemäß BGV D29



Gültig bis



Prüfungspflicht
1x jährlich

Fahrzeugdatenträger

1	vwvzzz 3C z HE171352		
	3G5 48Y		
2	PASSAT Var. HLBMT		
	140 kW TDI D6F		
3	DFC A SGH		
	LR7H TO		
4	BOA F94 G1A H4H J2D DE5		
	- 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1		
	- 3S1 8TB Q16 I8E 8GV		
	8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM		

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 04/17 AUTOHAUS OSTERMAIER GMBH Landshuter Straße 9 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0 Mobilitätsgarantie bis 04/19 141 / 47104	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 11.04.17  141/47104 Autohaus Ostermaier GmbH 84137 Vilsbiburg Tel. 08741/9633-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dielektrikstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.08.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30269	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A.# F38872	☒  
Service durchgeführt von:  TARNOW STEGBAUER 	LongLife Mobilitätsgarantie: 142 22092
Tarnow-Stegbauer Autohaus GmbH Am Aspenhaag 2 • 65451 Kelsterbach Tel. +49(0)6107-9868-0 • Fax. +49(0)6107-9868-19 kelsterbach@tarnow-stegbauer.de Stempel des Fachbetriebs	 Tarnow - Stegbauer Autohaus GmbH 65451 Kelsterbach Stempel des Volkswagen Partners Tel. 06107-98680
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/19 oder bei (km-Stand): 60.000	Pollenf. ltr am (Datum): 09/19 oder bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldeklupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25. Juni 2019	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 60116	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐  Audi 
Service durchgeführt von:  TARNOW STEGBAUER  Tarnow-Stegbauer Autohaus GmbH Am Aspenhaag 2 • 65451 Kelsterbach 49(0)6107-9868-0 • Fax. +49(0)6107-9868-19 Stempel des Fachbetriebs kelsterbach@tarnow-stegbauer.de	 Audi  LongLife Mobilitätsgarantie: 142 22092 Tarnow - Stegbauer Autohaus GmbH 65451 Kelsterbach Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	90000 am (Datum): 04/12/2020 oder bei (km-Stand): 90000

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 745995-00	Verkaufstyp 3G548Y	Kennzeichen ED-G 7720	Zulassung 2017-04-11
Fahrgestellnummer WWWZZ3CZHE171352	MKB DFCA	Kilometerstand 90001	Serviceberater
Verkaufstyp PASSAT Var. HLBMT 140 T	GKB SGH	Modelljahr 2017	Datum 2020-4-8

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐	☐
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Scheibenwischer-/Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Bremsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt) ●	☒	☐	☐
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß!); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Brems Scheiben vorn und hinten: Prüfen	☒	☐	☐
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet