

Sticker met wagengegevens

1	WVWZZZ3C Z HE054790	
	3G5 45X	
2	PASSAT Var. HLBMT	
	110 kW TDI M6F	
3	CRL B	QFZ
	LC9X-----	T0
4	B0A F95 G0K H5R J2D DN4 V0F 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1 3FU 3S1 8TB Q16 I8H 8GV 8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM	

Afb. 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

Aflevering Service uitgevoerd op: 26-09-2016 Auto Hoogenboom B.V. Driemanssteeweg 694 Postbus 5165 3084 CB Rotterdam 3008 AD Rotterdam T 010-4105600 F 010-4105698	Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie: ^{a)} 28-09-2016 Auto Hoogenboom B.V. Driemanssteeweg 694 Postbus 5165 3084 CB Rotterdam 3008 AD Rotterdam T 010-4105600 F 010-4105698
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

^{a)} Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
☒ / ☐ Olieservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspectie	☐ / ☒ Remvloeistof
☒ / ☐ Met olie verversen	☐ / ☒ Dieselfilter
☐ / ☒ Met aanvullende controle	☐ / ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☒ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☒ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☒ Geribde riem
☒ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☒ Luchtfilterelement
☐ / ☒ Reparatieadvies	☐ / ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ / ☒ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ / ☒ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 10/9/18	☐ / ☒ Getande riem
Bij km-stand: 23.146	☐ / ☒ Bougies
Rekeningnummer: 12440	☐ / ☐
Service uitgevoerd door:  211 355 Auto Hoogenboom Driemanssteeweg 694 3084 CB Rotterdam T. (010) 410 56 00	 LongLife mobiliteitsgarantie: 211 355 Auto Hoogenboom Driemanssteeweg 694 3084 CB Rotterdam T. (010) 410 56 00
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
☒ / ☐ Olieservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspectie	☐ / ☒ Remvloeistof
☐ / ☒ Met olie verversen	☐ / ☒ Dieselfilter
☐ / ☒ Met aanvullende controle	☐ / ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☒ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☒ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☒ Geribde riem
☐ / ☒ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☒ Luchtfilterelement
☐ / ☒ Reparatieadvies	☐ / ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ / ☒ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ / ☒ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op:	☐ / ☒ Getande riem
Bij km-stand: 37718	☐ / ☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☒
Service uitgevoerd door: Auto Hoogenboom B.V. Volkswagen Partner Landaulettestraat 7 3063 NR Rotterdam T (010) 272 23 33 E info@autohoogenboom.nl Dealercode 221 321	LongLife mobiliteitsgarantie: Auto Hoogenboom B.V. Volkswagen Partner Landaulettestraat 7 3063 NR Rotterdam T (010) 272 23 33 E info@autohoogenboom.nl Dealercode 221 321
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 9.2019	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
☒ / ☐ Olieservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspectie	☒ / ☐ Remvloeistof
☒ / ☐ Met olie ververset	☐ / ☒ Dieselfilter
☒ / ☐ Met aanvullende controle	☐ / ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☒ Haldex-koppeling: olie
☒ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☒ Geribde riem
☒ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☒ Luchtfilterelement
☐ / ☒ Reparatieadvies	☐ / ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ / ☒ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op:	☐ / ☒ Getande riem
Bij km-stand: 42 471	☐ / ☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐ / ☐
Service uitgevoerd door: 26-08-2021	LongLife mobiliteitsgarantie:
 JAMES Stempel van de specialist	Autoservice Smit Radarstraat 5 2901 AV Capelle aan de IJssel 010 - 458 12 93 administratie@autoservice-smit.nl Statiegerechtigd van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of 08-2021 Op (datum): of Bij (km-stand):	 Op (datum): of Bij (km-stand):