

Sticker met wagengegevens

1	WVG ZZZ 1T z GW566163		
	5T1 4NX		
2	TOURAN 1.4	HLBMT	
	110 KW TSI	M6F	
3	CZDA	QXD	
	LA7W	BG	
4	B0A C9L G0K HS5 J0S DG6 Q4H		
	— 1AZ 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TL1		
	0BN 3S1 3U2 QG1 I7Y 8GV 8ZH		
	1KE 1ZA — G04 7MM		
	0Y1 4UP 4X3 4I2 N0R 5MB		
	8RM 2JL E0A 0AG 0BN 2G7		
	1JA L06 0YC		

BTT-0507

Afbeelding 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

Aflevering Service uitgevoerd op:

29-3-2016

- Muntstad
- Volkswagen Zeist
- Volkswagen Partner
- Blanckenhagenweg 8
- 3712 DE Zeist
- T (030) 699 77 00
- www.automuntstadgroep.nl
- Declaratiecode 211 231

Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:^{a)}

- Muntstad
- Volkswagen Zeist
- Volkswagen Partner
- Blanckenhagenweg 8
- 3712 DE Zeist
- T (030) 699 77 00
- www.automuntstadgroep.nl
- Declaratiecode 211 231

Stempel van de Volkswagen Partner

Stempel van de Volkswagen Partner

^{a)} Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ Olieservice	☒ AdBlue®
☒ Inspectie	☒ Remvloeistof
☒ Met olie verversen	☒ Dieselfilter
☒ Met aanvullende controle	☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ LongLife motorolie gebruikt	☒ Haldex-koppeling: olie
☒ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☒ Geribde riem
☒ Controle van de koplampafstelling	☒ Luchtfilterelement
☒ Reparatieadvies	☒ Flesje met bandenaftichtmiddel
☒ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 08-09-17	☒ Getande riem
Bij km-stand: 30177	☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐
Service uitgevoerd door: Muntstad Volkswagen Zeist Volkswagen Partner Blanchenhagenweg 8 3712 DE Zeist T (030) 699 77 00 I www.muntstadgroep.nl Dealercode 211 231 Stempel van de specialist	LongLife motoroliegroottegarantie: Muntstad Volkswagen Zeist Volkswagen Partner Blanchenhagenweg 8 3712 DE Zeist T (030) 699 77 00 I www.muntstadgroep.nl Dealercode 211 231 Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Service soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ Volgens service-intervalindicatie of	
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ ☐ Olieservice	☐ ☐ AdBlue®
☒ ☐ Inspectie	☐ ☐ Remvloeistof
☒ ☐ Met olie verversen	☐ ☐ Dieselfilter
☒ ☐ Met aanvullende controle	☐ ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ ☐ Haldex-koppeling: olie
☐ ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ ☐ Geribde riem
☒ ☐ Controle van de koplampafstelling	☒ ☐ Luchtfilterelement
☐ ☐ Reparatieadvies	☐ ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel
☐ ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op:	☐ ☐ Getande riem
	☒ ☐ Bougies
	☐ ☐
Bij km-stand: 47000	☐ ☐
Rekeningnummer:	☐ ☐
Service uitgevoerd door: NEFKENS natuurlijk ALER ensutrecht.nl ring 19, 3543 AA Utrecht 41 42 43 - Fax (030) 241 00 89 @nefkens-utrecht.nl	 PEUGEOT LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 22-11-19 of Bij (km-stand): 77000...	 Op (datum): of Bij (km-stand):

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ Olieservice	☐ AdBlue®
☐ Inspectie	☒ Remvloeistof
☒ Met olie ververset	☐ Dieselfilter
☒ Met aanvullende controle	☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ LongLife motorolie gebruikt	☐ Haldex-koppeling: olie
☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ Geribde riem
☐ Controle van de koplampafstelling	☐ Luchtfilterelement
☐ Reparatieadvies	☐ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 14-6-2019	☐ Getande riem
Bij km-stand: 65.568	☐ Bougies
Rekeningnummer:	☐
Service uitgevoerd door: Pon Dealer Hilversum Volkswagen Service Franciscusweg 2 1216 SK Hilversum T (035) 699 82 30 info@pondealerhilversum.nl Dealercode 211068 Stempel van de specialist	LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☒ Volgens service-intervalindicatie of	
Op (datum)	Op (datum)
of zie Display	of
Bij (km-stand)	Bij (km-stand):

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
☒ ☐ Olieservice	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ Inspectie	☐ ☒ Remvloeistof
☒ ☐ Met olie verversen	☐ ☒ Dieselfilter
☒ ☐ Met aanvullende controle	☐ ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ ☒ Haldex-koppeling: olie
☐ ☒ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ ☒ Geribde riem
☐ ☒ Controle van de koplampafstelling	☐ ☒ Luchtfilterelement
☐ ☒ Reparatieadvies	☐ ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ ☒ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☐ ☒ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 4-11-19	☐ ☒ Getande riem
Bij km-stand: 80 400	☐ ☒ Bougies
Rekeningnummer:	☐ ☐
Service uitgevoerd door: Athlon Service Centre Utrecht Franciscusdreef 10-16 3565 AB Utrecht tel. 030-2611122 utrecht@athlonservicecentre.nl	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): NOV 2021 of Bij (km-stand): 110 000	 Op (datum): of Bij (km-stand):