



Sticker met wagengegevens

WV1ZZZ2K z FX 052905											
2CA A72											
Caddy KA					Basis						
55		KW		CRDSG5						0072	
CAYE				QPN							
LJ6D		0000		0000		AR					
X10 BOA C4B G0C HD2 J2D D37											
- 1G2 2PP 1NE 5RQ 5SL TF3											
3S6 3U0 Q16 8AY 8GU											
- 1BA 7MJ OJ2											
OE1		4UC		4X0		4R4		4I2		N2D 5TC	
BRE		2JB		EOA		2V5		L15		OYA 2G2	

811-0401

Afbeelding 1: 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieuruitvoering; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

<p>Aflevering Service uitgevoerd op:</p> <div data-bbox="295 1635 582 1937" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>456 Ames Langeweg 350 3331 LG Zwijndrecht Tel. 078 - 648 42 02</p> </div> <p>Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner</p>	<p>Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie: a)</p> <div data-bbox="997 1624 1300 1937" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>456 Ames Langeweg 350 3331 LG Zwijndrecht Tel. 078 - 648 42 02</p> </div> <p>Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner</p>
---	--

a) Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra werkzaamheden - Vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® bij Crafter 5-cilinder motoren
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakolie en zo nodig oliefilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfiltrelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasinstallatiecontrole	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filter LPG-installatie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Service uitgevoerd door: 14-10-2016	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem: spanrol
Bij km-stand: 24638	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Autohaas Apeldoorn Volkswagen Partner Bedrijfswagens Ambachtsveld 1 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 395 E info@autohaas.nl	LongLife mobiel onderhoud Autohaas Apeldoorn Volkswagen Partner Bedrijfswagens Ambachtsveld 1 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 395 E info@autohaas.nl Dealercode 211 291
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner	Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner

Volgende service	
Service soort	Extra werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie	Op (datum):.....
of Op (datum): Zie display	of
of	
Bij (km-stand):.....	Bij (km-stand):.....

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® bij Crafter 5-cilinder motoren
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbak met 2-voudige koppeling <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DSG®: versnellingsbakolie en zo nodig oliefilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilteerelement
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasinstallatiecontrole	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filter LPG-installatie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Service uitgevoerd door: B-10-2017	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem: spanrol
Bij km-stand: 54615	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Autohaas Apeldoorn Volkswagen Partner Bedrijfswagens Ambachtsveld 1 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 395 E info@autohaas.nl Dealercode 211 291	LongLife mobiliteitsgarantie: Autohaas Apeldoorn Volkswagen Partner Bedrijfswagens Ambachtsveld 1 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 395 E info@autohaas.nl Dealercode 211 291
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner	Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie	Op (datum):.....
of Op (datum): Zie display	of
of	
Bij (km-stand):.....	Bij (km-stand):.....

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® bij Crafter 5-cilinder motoren
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakolie en zo nodig oliefilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasinstallatiecontrole	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filter LPG-installatie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Service uitgevoerd door: 28-8-2018	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem: spanrol
Bij km-stand: 84320	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Autohaas Apeldoorn Volkswagen Partner Bedrijfswagens Ambachtsveld 1 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 395 E info@autohaas.nl	LongLife mobiliteitsgarantie: Autohaas Apeldoorn Volkswagen Partner Bedrijfswagens Ambachtsveld 1 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 395 E info@autohaas.nl
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner Dealercode 211 291	Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner Dealercode 211 291

Volgende service	
Servicesoort	Extra werkzaamheden
<input type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie	Op (datum):.....
of Op (datum): 00-2019	of
of nie display	
Bij (km-stand):.....	Bij (km-stand):.....

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® bij Crafter 5-cilinder motoren
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakolie en zo nodig oliefilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfiltrelement
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasinstallatiecontrole	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filter LPG-installatie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Service uitgevoerd door: <i>16-7-19</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem: spanrol
Bij km-stand: <i>116126</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pouw Apeldoorn Service uitgevoerd door: Volkswagen Bedrijfswagens Partner Ambachtsveld 8 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 300 info@pouw.nl sales 211 273 service 211 291	LongLife Pouw Apeldoorn garantie: Volkswagen Bedrijfswagens Partner Ambachtsveld 8 7327 AZ Apeldoorn T (055) 5 395 300 info@pouw.nl sales 211 273 service 211 291
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner	Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra werkzaamheden
<input type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie of Op (datum): <i>07-2020</i> of <i>nie dia pny</i> Bij (km-stand):	Op (datum): of Bij (km-stand):

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® bij Crafter 5-cilinder motoren
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met olie verversen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakolie en zo nodig oliefilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfiltrelement
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasinstallatiecontrole	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filter LPG-installatie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Service uitgevoerd door: 16-6-2020	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem: spanrol
Bij km-stand: 146251	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: swagen bedrijfwagens Ambarchtsveld 8 7327 AZ Apeldoorn T 055 5 395 300 info@pouw.nl Dealercode 211 273 Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner	LongLife mobiliteitsgarantie: Volkswagen Bedrijfswagens Ambarchtsveld 8 7327 AZ Apeldoorn T 055 5 395 300 info@pouw.nl Dealercode 211 273 Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra werkzaamheden
<input type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie	Op (datum):.....
of Op (datum): 06-2021	of
of wednesday	
Bij (km-stand):.....	Bij (km-stand):.....

Bewijs 6 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® bij Crafter 5-cilinder motoren
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> met olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Brandstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbak met 2-voudige koppeling DSG®: versnellingsbakolie en zo nodig oliefilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Carrosseriecontrole	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfiltrelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasinstallatiecontrole	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filter LPG-installatie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Service uitgevoerd door: <i>14-4-2021</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem: spanrol
Bij km-stand: <i>176018</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Pouw Apeldoorn Volkswagen Bedrijfswagens Ambachtsveld 8 7327 AZ Apeldoorn T 0555 395 300 info@pouw.nl Dealercode 211 273 Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner</p>	<p>Pouw Apeldoorn Volkswagen Bedrijfswagens - Ambachtsveld 8 7327 AZ Apeldoorn T 0555 395 300 info@pouw.nl Dealercode 211 273 Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner</p>

Volgende service	
Servicesoort	Extra werkzaamheden
<input type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie of Op (datum):... <i>04-2022</i> of <i>nie display</i> Bij (km-stand):.....	Op (datum):..... of Bij (km-stand):.....