

Datum prodeje: 2017-02-23

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	NL00710C	2021-08-19	174966 km
	Záznam dílny	Záznam dílny	NL001110	2020-09-11	144642 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	NL001110	2020-09-11	144642 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	NL00710C	2019-10-14	115186 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	NL00710C	2019-02-11	87522 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	NL00710C	2018-06-04	57463 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	NL00520C	2017-10-09	29076 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	NL72899C	2017-02-15	0 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby)

Záruka Prorezivění

Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby