



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WWZZZ7H2FV042165				
2	7N138Y				
3	SHARAN	CLEMT			
4	130KW CRDGF	CFG	PQJ	50	
5	E9X	L			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
 - Eos
 - Golf
 - Golf Cabriolet
 - Golf GTD
 - Golf GTE
 - Golf GTI
 - Golf Sportsvan
 - Golf Variant
 - Jetta
 - Passat
 - Passat Variant
 - Polo
 - Scirocco
 - Sharan
 - The Beetle
 - The Beetle Cabriolet
 - Tiguan
 - Touareg
 - Touran
 - up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.


Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
 187/48305 MAHAG 81669 München	
18.06.15	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partnern

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugglyptyp (Farbe, Lacknummer, Gefülege); 3: Motor-Kennbuch;

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

a) Je nachdem, was zuerst eintreift.




3G0012701SB

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeööl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifentüpfelflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	13.01.16
bei km-Stand:	21014
Rechnungsnummer:	900241
Service durchgeführt von:	Zentrum Bonn
Bonner Straße 206-220 53119 Bonn Telefon (02 28) 7 26 40 Telefax (02 28) 7 26 41 49 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 46493 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bonn Bonner Straße 206-220 53119 Bonn Telefon (02 28) 7 26 40 Telefax (02 28) 7 26 41 49 www.fleischhauer.com Betriebsnummer 133 46493 Stempel des Volkswagen Partners



BTT-0449

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinischlag

Mängel festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein:
Beschreibung der Mängel:		

Volkswagen Zentrum Bonn

Bonner Straße 206-220

53119 Bonn

Telefon (02 28) 7 26 40

Telefax (02 28) 7 26 41 49

www.fleischhauer.com

Betriebsnummer 133 46493

Stempel des Volkswagen Partners

Zusatzarbeiten

Inspektion
06.01.16

am (Datum): 06.01.16
oder
bei (km-Stand): 20000

bei (km-Stand):

▽

3G0012701SB


Stempel des Fachbetriebs

▽

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselskafistofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 14.06.16	<input type="checkbox"/> Zahnriemen	
bei km-Stand: 31496	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 906404	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von: Volkswagen Center Bochum Bochumer Str. 206-220 44159 Bochum	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie: Von 01.07.2016 bis 07.07.2017 Bewilligungs-Nr.: 206-220 Tel.: 0234/72640 Telefon 0234/7264149 Web: www.volkswagenpartner.com Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	1.07.17.	
oder	am (Datum): 01.07.18	
oder	bei (km-Stand): 60000	




BTW-0449	
Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.	
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:	
<input type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle
<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinschlag
<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	
Vorname: ... Nachname: ... Telefon: ... E-Mail: ...	
Telefon (0234) 7264149 Web: www.volkswagenpartner.com	
Buchstabennummer 133 46493	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bonn Bornheimer Straße 206-220 53119 Bonn Telefon (02 28) 7 26 40 Telefax (02 28) 7 26 41 49 www.fleischhauer.com Stempel des Fachbetriebs 133 46403
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	<i>Inspektion</i>
Nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): <i>11.11.18</i>
oder	oder
am (km-Stand):	bei (km-Stand):



BTT-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseriereformen.

- Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle
 Korrosion Steinenschlag

<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	
<i>Volkswagen Zentrum Bonn</i>	
Bornheimer Straße 206-220 53119 Bonn Telefon (02 28) 7 26 40 Telefax (02 28) 7 26 41 49 www.fleischhauer.com Stempel des Volkswagen Partners	
<input checked="" type="checkbox"/> VW Volkswagen	
<input checked="" type="checkbox"/> FLEISCHHAUER	
<input checked="" type="checkbox"/> VOLKSWAGEN PARTNER	

360012701SB

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Serviceline	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <i>95117 K</i>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bonn Bornheimer Straße 206-220 53119 Bonn Telefon (02 28) 7 26 40 Telefax (02 28) 7 26 41 49 www.fleischhauer.com Stempel des Fachbetriebs 193	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		
nach Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum): <i>12.2.08</i>	am (Datum):	
oder		
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion
<input type="checkbox"/> Steinenschlag	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input type="checkbox"/> Rost	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
<input type="checkbox"/> Zahnrämen	<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage
<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
<input type="checkbox"/> <i>95117 K</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> <i>95117 K</i>	<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <i>95117 K</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> <i>12.2.08</i>	<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> <i>95117 K</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		
nach Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum):	am (Datum):	
oder		
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

3G0012701SB

▼

△

▼

△

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, AES
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Kellrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollentfereinsatz	<input type="checkbox"/> Zahntrennen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 29.08.2018			
bei km-Stand: 115.322 Km	Rechnungsnummer: 871 910	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Bonn	
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Bonn			
Bornheimer Straße 206-220 53119 Bonn Telefon (02 28) 7 26 40 Telefax (02 28) 7 26 41 49 www.flieischhauer.com Bereitsnummer 133 46493 Stempel des Volkswagen Partners			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum): 09.10.2018	 am (Datum): oder am (km-Stand): 145.322 Km	
<input type="checkbox"/> oder am (km-Stand): oder bei (km-Stand):		Stempel des Fachbetriebs	




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

- Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

3G0012701SB