



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZJW891494
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 CLBMTFR 110TDIM6F
Datum der Auslieferung	2018-01-23

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-01-18
Laufleistung	148959 km
Auftragsnummer	10291
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Hettinger Würzburger Straße 17-21 97828 Marktheidenfeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-06-05
Laufleistung	119243 km
Auftragsnummer	3329
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Hettinger Würzburger Straße 17-21 97828 Marktheidenfeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-10-25
Laufleistung	89728 km
Auftragsnummer	96562
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Hettinger Würzburger Straße 17-21 97828 Marktheidenfeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-03-01
Laufleistung	59092 km
Auftragsnummer	38597
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Wessel Bremer Straße 43 27211 Bassum Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-03-01
Laufleistung	59092 km
Auftragsnummer	38597
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Wessel Bremer Straße 43 27211 Bassum Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-03
Laufleistung	29940 km
Auftragsnummer	37258
Verkleidung Achskörper vom lose. bef.	
Durchgeführt von	Wessel Bremer Straße 43 27211 Bassum Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-01-23
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	6472
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Leverkusen GmbH & Co. Robert-Blum-Straße 71 51379 Leverkusen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)