



SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN

ŠkodaFabia

ŠkodaRoomster



Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBEL65J9B3217226

CAYC



542284 FABIA TDI AMB

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

KFK LFBJ-9J9J BB 77KW CAYC

Mehr-Ausstattung

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FE
 1N2 1NW H1F 4UF 4R2 3NC 4GU 4X3
 4A3 BL5 JON 7AA 8GG 6YO 9AK 8RM
 7GO 8DR 8QL 8X0 4K3 B01 G02 QN3
 3L3 9P3 Q1A 7X0 9W0 8WA 7A0 3GA
 GG1 7MG LOB 7P0 FOA 3S4

Datum der Fahrzeugübernahme:

180711

Autohaus Kempen GmbH
 Skoda-Vertragspartner
 Bergenerstraße 4
 53340 Miedenheim
 Tel. 02226 / 88770

Stempel und Unterschrift
 des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 ßem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

 Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 23.4.13

km-Stand: 32547

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

 Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

km-Stand:

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Service dt



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 15, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 05. 11. 2014

km-Stand: 64350

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wischerblätter wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

Autohaus Esser-Schüller

UMB / K 13 - Meisterfachbetrieb für
VW - AUDI - SEAT - SKODA

DE 50 688 Bergheim / Niederaußem
Tel.: 0 22 7 1 - 5 10 16

133 / 18067

Stempel Škoda Servicepartner

Mobilitätsgarantie

gültig bis: 5. 11. 16

Nächster Inspektions-Service:

Notruf: +49 89 2 08 01-6126

km-Stand: 94350

Datum: 11/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 17, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:

09. 2016

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

 Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitswechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

km-Stand:

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 19.09.18

km-Stand: 113 194

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

 Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitswechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

km-Stand: ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

M u. G FahrzeugserviceOliver Mähler
Boschstraße 1b - 53359 Rheinbach
Tel.: 0172 / 25 11 727
St.-Nr. 221/5281/2779

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120000

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 05.02.19

km-Stand: 118210

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja neinMotoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja neinInspektions-Service ja neinKarosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja neinBremsflüssigkeitswechsel ja neinKraftstofffilterwechsel ja neinTrommeln der hinteren Bremse reinigen ja neinZündkerzenwechsel ja neinLuftfiltereinsatzwechsel ja neinATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ja neinZahnriemenwechsel ja neinZahnriemen-Spannrollenwechsel ja neinWischerblätter wechseln ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

 ja nein

Service durchgeführt:

M u. C Service

Boschstraße ... mbach

Tel.: 0172

SL-Nr. 222/5

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: <u>99981</u> Datum: <u>3.2.17</u> Bemerkungen: <u>Aktion 23 RT</u> 	  53763 Automobilwerk 53879 Euskirchen  Stempel Skoda Servicepartner
--	---

km-Stand: _____ Datum: _____ Bemerkungen: _____ 	 Stempel Skoda Servicepartner
---	--