



Serviceplan

Badziung 24h Notruf
für

Unfall

oder

Panne

**0163 –
4433390**



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBLK7NE1F0073813

CUNA

SE559X OCT COM SCO

QSL LF9R-1Z1Z HA 135KW CUNA

EOA 1D2 55J 5RQ 1KS 6FG 1AT 3FU

1N3 1NL HW6 4UP 4R4 3NU 3QB 4X3

4A3 BZH J2D QI6 8GU 9AK 9VS

7UG 18G 8QL 8X1 4F2 B01 7MM QN2

3L3 9P5 Q1A 7X5 9ZE 8WB 3GN

7AS Q10 L31 7P4 FOA 3S3 2UB

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{*)}

□□ / □□ / □□□□



ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{*)}

Jahre: _____ oder km: _____

^{*)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



1ST0127055G



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLK7NE1F0073813
Typbezeichnung	OCT.COM SCO TD135/2.0A6A
Datum der Auslieferung	2014-10-01

Inspektion

Datum	2018-05-14
Laufleistung	60976 km
Auftragsnummer	3285
Mobi Nr.: 1/2.525.618	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Nouvertné Am Schlagbaum GmbH & Co. KG Kuller Strasse 16 42651 Solingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-01-26
Laufleistung	55396 km
Aktion 23W9	
Durchgeführt von	Nouvertné Am Schlagbaum GmbH & Co. KG Kuller Strasse 16 42651 Solingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja



Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2018-01-26
Laufleistung	55396 km
Auftragsnummer	2260
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	Nouvertné Am Schlagbaum GmbH & Co. KG Kuller Strasse 16 42651 Solingen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2017-05-09
Laufleistung	47026 km
Auftragsnummer	2017005370
Durchgeführt von	Autohaus Badziong GmbH & Co.KG Siemensstrasse 27 50259 Pulheim Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-04-25
Laufleistung	29674 km
Auftragsnummer	2016004558
keine	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Autohaus Badziong GmbH & Co.KG Siemensstrasse 27 50259 Pulheim Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLK7NE1F0073813
Typbezeichnung	OCT.COM SCO TD135/2.0A6A
Datum der Auslieferung	

Übergabe-Inspektion

Datum	2014-09-25
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	15006
Durchgeführt von	Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. K Clevischer Ring 45 51063 Köln-Mülheim Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)