



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan internationaal



Sticker met wagengegevens

1	WVWZZZ3C z HE103407 3G5 45X	☐ ☐ ☐																																
2	PASSAT Var. HLBMT 110 kW TDI M6F	☐ ☐ ☐ ☐																																
3	CRL B QFZ LR7H----- TO	☐ ☐																																
4	<table border="0"> <tr> <td>VOF</td><td>BOA</td><td>F95</td><td>G0K</td><td>H5R</td><td>J2D</td><td>DN4</td><td></td></tr> <tr> <td>3FU</td><td>1AT</td><td>1G0</td><td>2ZH</td><td></td><td>5RQ</td><td>5SL</td><td>TR1</td></tr> <tr> <td>8RM</td><td>3S1</td><td>8TB</td><td>Q16</td><td></td><td>18H</td><td>8GV</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>1ZA</td><td>L34</td><td>OYD</td><td>G01</td><td>7MM</td><td></td></tr> </table>	VOF	BOA	F95	G0K	H5R	J2D	DN4		3FU	1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL	TR1	8RM	3S1	8TB	Q16		18H	8GV				1ZA	L34	OYD	G01	7MM		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
VOF	BOA	F95	G0K	H5R	J2D	DN4																												
3FU	1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL	TR1																											
8RM	3S1	8TB	Q16		18H	8GV																												
		1ZA	L34	OYD	G01	7MM																												

BTT-0907

Afb. 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

Aflevering Service uitgevoerd op: 2-1-17 219    Van Mossel Fleet & Logistics Kleiweg 5, 5145 NA Waalwijk 0416 - 68 90 52	Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:^{a)} 4-1-17 219    Van Mossel Fleet & Logistics Kleiweg 5, 5145 NA Waalwijk 0416 - 68 90 52
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

a) Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
☒ / ☐ Olieservice	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspectie	☐ / ☒ Remvloeistof
☒ / ☐ Met olie verversen	☐ / ☒ Dieselfilter
☐ / ☒ Met aanvullende controle	☐ / ☒ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ / ☒ Haldex-koppeling: olie
☐ / ☒ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	☐ / ☒ Geribde riem
☒ / ☐ Controle van de koplampafstelling	☐ / ☒ Luchtfilterelement
☐ / ☐ Reparatieadvies	☐ / ☒ Flesje met bandenaafdichtmiddel
☐ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	☒ / ☐ Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 5-12-2018	☐ / ☒ Getande riem
Bij km-stand: 37088	☐ / ☒ Bougies
Rekeningnummer: 41082	☐ / ☐
Service uitgevoerd door:  211 123 Auto Borchwerf BoZ Steenspil 40 4661 TZ Halsteren Tel. 0164 - 65 02 30	LongLife mobiliteitsgarantie:  211 123 Auto Borchwerf BoZ Steenspil 40 4661 TZ Halsteren Tel. 0164 - 65 02 30
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
☐ volgens service-intervalindicatie of	
Op (datum): 5-12-2020	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand): 71.000	Bij (km-stand):