






Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech) ▼

Datum prodeje: 2018-05-14

	Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE408600	2021-01-27	123090 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE20722C	2020-05-18	91794 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE20722C	2019-10-14	61958 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)	DE20722C	2019-01-17	31368 km
	Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodejní	DE21089C	2018-04-18	10 km

Potvrzení servisních úkonů (tabulky údržby) Záruka Prorézivění Záznam dílny

Pro vozidlo není k dispozici otevřený seznam údržby.

Vytvoření tabulky údržby