

Sticker met wagengegevens

1	WVG ZZZ 1T z HWØ13323	
	5T1 3NX	
2	TOURAN 1.4	CLBMT
	110 KW TSI M6F	
3	CZDA	RSS
	LR7H	BG
4	<p>BØA C9L GØK HS5 JØS DG6 Q4H</p> <p>— 1AZ 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TL1</p> <p>ØBN 3S2 3U2 QG1 I8E 8GV 8ZQ</p> <p>1KE 1ZA — GØ4 7MM</p> <p>ØY1 4UP 4X3 4I2 NØR 5MJ</p> <p>8RM 2JC EØA ØAG ØBN 2G7</p> <p>1JA LØ6 ØYC</p>	

BTT-0507

Abb. 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

<p>Aflevering Service uitgevoerd op:</p> <p>Heron Auto B.V.</p> <p>Volkswagen Partner</p> <p>Burg. D. Kooimanweg 14 1442 BZ Purmerend Telefoon (0299) 314100 Telefax (0299) 437901 www.heronauto.nl Dealersnummer 211192</p>	<p>Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:^{a)}</p> <p>Heron Auto B.V.</p> <p>Volkswagen Partner</p> <p>Burg. D. Kooimanweg 14 1442 BZ Purmerend Telefoon (0299) 314100 Telefax (0299) 437901 www.heronauto.nl Dealersnummer 211192</p>
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner



^{a)} Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 6-10-2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 29.832	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer: 61233	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Heron Auto B.V. Volkswagen Partner Burg. D. Kooimanweg 14 1442 BZ Purmerend Telefoon (0299) 314100 Telefax (0299) 437901 www.heronauto.nl Dealersnummer 211192	Heron Auto B.V. LongLife mobiliteitsgarantie: Volkswagen Partner Burg. D. Kooimanweg 14 1442 BZ Purmerend Telefoon (0299) 314100 Telefax (0299) 437901 Stempel van de Volkswagen Partner Dealersnummer 211192

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 6-10-2019 of Bij (km-stand): 60.000 MAX. Op (datum): of Bij (km-stand):



Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 13-7-2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 58638	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:  Heron Auto B.V. Binnenzeestraat 5 1446 AB Purmerend T. 0299 31 41 00 Stempel van de specialist NL 200192	LongLife mobiliteitsgarantie:  Heron Auto B.V. Binnenzeestraat 5 1446 AB Purmerend T. 0299 31 41 00 Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service

Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of ZIE DISPLAY Op (datum): of Bij (km-stand): Op (datum): of Bij (km-stand):

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaftichtmiddel
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 24-5-2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 88.810	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer: 15212	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Heron Auto B.V.  Volkswagen Stempel van de specialist Binnenzeestraat 5 1446 AB Purmerend T. 0299 31 41 00 NL 200192	LongLife mobiliteitsgarantie:  Volkswagen Stempel van de Volkswagen partner Heron Auto B.V. Binnenzeestraat 5 1446 AB Purmerend T. 0299 31 41 00 NL 200192

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of Op (datum): of Bij (km-stand): Op (datum): of Bij (km-stand):

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 110060	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remblokken over
Service uitgevoerd door: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Profile Tyrecenter FRIKKEE - EDAM 0299-373099 </div>	LongLife mobiliteitsgarantie <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Profile Tyrecenter FRIKKEE - EDAM 0299-373099 </div>
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service 15000	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 31-3-21	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 142000	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Autobedrijf Alex Soetekouw Polderweg 25 1446AA Purmerend 0299-667777 Stempel van de specialist	LongLife mobiliteitsgarantie: Autobedrijf Alex Soetekouw Polderweg 25 1446AA Purmerend 0299-667777 Stempel van de specialist

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of Autobedrijf Alex Soetekouw Polderweg 25 1446AA Purmerend 0299-667777 Bij (km-stand): Op (datum): of Bij (km-stand):