INSTRUCTIEBOEKJE

Wagen en infotainment
ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA

Documentatie van de aflevering van de wagen

Datum van aflevering van de wagen[a] 29 / 11 / 2017

ŠKODA Partner

ŠKODA Service

Auto Hoogenboom
Schenkelweg 2
Spijkenisse

NL 200162

Stempel en handtekening verkoper

Ik bevestig dat de hier vermelde wagen in correcte staat is afgeleverd en ik vertrouwd ben gemaakt met het juiste gebruik ervan en de garantie-voorwaarden.

Handtekening van de klant

Heeft de wagen verlengde garantie? Ja ☐ Nee ☐

Beperking van de ŠKODA garantieverlenging[b]

Jaar: _____ of Km: _____

resp.

Mijlen: _____

TMBJG9NE2J0201733 DDYA

5E535D OCT COM AMB

SMT LF8H-4K4K HA 85KW DDYA

E0A 1D0 7UF I8F 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 G01 HH7 4UP L05 B31 3QM 4X4
JOV QI6 8GG

R 15 R 16 R 17

Scan de code vanuit uw app om deze te koppelen aan de auto.

Kijk voor meer info op: connectedview.info

354705085103022

De sticker met wagengegevens hier opplakken

[a] Vanwege eisen op grond van algemeen geldende landspecifieke wettelijke bepalingen, kan in plaats van de datum van aflevering van de wagen de datum van de 1e kentekenregistratie worden vermeld.

[b] Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

ŠKODA

Aflevering Inspectie

Datum	2017-11-28
Kilometerstand	0 km
Werkordernummer	14945
Uitgevoerd door	Auto Hoogenboom Schenkelweg 2 3201 LL SPIJKENISSE Nederland
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

ŠKODA

Inspectie met olie verversen (variabel)	
Datum	2019-05-23
Kilometerstand	88614 km
Werkordernummer	13321
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Waterafvoer ✓ Brandstoffilter ✓ Luchtfilterelement
Uitgevoerd door	Autobedrijf Rotor Terhoevenderweg 96 6412 ZJ HEERLEN Nederland
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie met olie verversen (variabel)	
Datum	2018-12-06
Kilometerstand	61232 km
Werkordernummer	10583
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Interieurluchtfilter ✓ Schuifdak ✓ Waterafvoer ✓ Trekhaak ✓ Aanvullende controle
Uitgevoerd door	Autobedrijf Rotor Terhoevenderweg 96 6412 ZJ HEERLEN Nederland
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie met olie verversen (variabel)	
Datum	2018-07-09
Kilometerstand	32916 km
Werkordernummer	734597
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Waterafvoer
Uitgevoerd door	Autobedrijf Rotor Terhoevenderweg 96 6412 ZJ HEERLEN Nederland
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Volledig bewijs

ŠKODA

Wagengegevens	
Chassisnummer	TMBJG9NE2J0201733
Typeaanduiding	OCT.COM AMB TD85/1.6 A7F
Afleverdatum	2017-11-21

Inspectie met olie verversen (variabel)	
Datum	2020-11-25
Kilometerstand	150394 km
Werkordernummer	22751
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Remvloeistof Service
Uitgevoerd door	Autobedrijf Rotor Terhoevenderweg 96 6412 ZJ HEERLEN Nederland
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie met olie verversen (variabel)	
Datum	2020-03-06
Kilometerstand	120819 km
Werkordernummer	18651
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Interieurluchtfilter ✓ Schuifdak ✓ Waterafvoer ✓ Trekhaak
Uitgevoerd door	Autobedrijf Rotor Terhoevenderweg 96 6412 ZJ HEERLEN Nederland
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Beveiligingscode: jKDNOQjZiDaE43n2C6mQ/kkLkwPgx1C51j*A+inuq-wQ6kBOFq0NjwYonFHA/7Pm NL72893C 2020-11-25 11:18 (+1.0)