



Betriebsanleitung

Golf, Golf GTI, Golf GTD, R

Ausgabe 07.2018



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ	AU	z	KWØ23845		
2	BQ1	4KE				
3	Golf 1,5			HLBM		
	110 KW	SI	D7F			
	DADA			SSP		
	LC9X			TW		
4						
	BØA	C7E	G1C	H6L	JØS	DS9 Q4H
	V1P	1AS	1G8	1XX	1NL	5RQ 5SL TJ7
	ØBM	3SØ		QI6		I8F 8GV 8ZQ
	1KE	1ZE	-		GØ5	7CP
	ØY1	4UP	4X3	4R4	4K3	NØR 5MJ
	9VH	2JD	EØA	ØAD	ØBM	
	1JA	LØ5	ØYC			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:



Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

MAHAG Automobilhandel und Service
GmbH & Co. oHG
Volkswagen Zentrum München
Frankfurter Ring

Frankfurter Ring 251
 80807 München
 Telefon (0 89) 32 30 06-0
 Telefax (0 89) 32 30 06-466
 www.MAHAG.de

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-27
Laufleistung	31180 km
Auftragsnummer	2020001029
Durchgeführt von	Knubel Weseler Straße 485 48163 Münster Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-09-28
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2018013698
Durchgeführt von	Mahag FFR Frankfurter Ring 251 80807 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WWWZZZAUZKW023845
Typbezeichnung	Golf 1,5 HLBM 110TSI D7F
Datum der Auslieferung	2018-10-05

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2021-10-01
Laufleistung	62869 km
Auftragsnummer	2021018927
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerze <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Knubel Weseler Straße 485 48163 Münster Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2021-03-02
Laufleistung	48827 km
Auftragsnummer	2021003126
-Tragbild der Bremscheiben Vorne schlecht (Riefen Bildung)	
-Stoßdämpfer Hinten leicht Ölfeucht	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Knubel Weseler Straße 485 48163 Münster Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)