



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZJW029239
Typbezeichnung	Touran 2.0 CL DT110 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-09-20

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-05-17
Laufleistung	207556 km
Auftragsnummer	2021010395
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Zahnriemen
Durchgeführt von	Pietsch Herrenteich 89 49324 Melle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-03-31
Laufleistung	150198 km
Auftragsnummer	2020006796
Durchgeführt von	Pietsch Herrenteich 89 49324 Melle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-16
Laufleistung	119266 km
Auftragsnummer	2019022428
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Pietsch Herrenteich 89 49324 Melle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-03-07
Laufleistung	88760 km
Auftragsnummer	2019005351
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Pietsch Herrenteich 89 49324 Melle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-23
Laufleistung	57069 km
Auftragsnummer	2018019687
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Pietsch Herrenteich 89 49324 Melle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-03-02
Laufleistung	29448 km
Auftragsnummer	2018004621
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Pietsch Herrenteich 89 49324 Melle Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-09-15
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	2813
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Nürnberg- Marienberg Marienbergstraße 90 90411 Nürnberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)