

BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment

ŠKODA SUPERB



ŠKODA





ŠKODA

Übergabe-Inspektion

Datum	2019-02-21
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2019001273
Durchgeführt von	Hülpert SK GmbH Skoda Zentrum Dort Oberste-Wilms-Straße 26 44309 Dortmund Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**SKODA****Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-05-29
Laufleistung	89616 km
Auftragsnummer	37558
Mob.Nr. 1/3.598.392	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf ✓ Dieselmotorschmutzfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Auto König GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 20 86609 Donauwörth Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-03
Laufleistung	59288 km
Auftragsnummer	36987
MOB Nr.: 1/3.422.039	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Wasserablauf ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto König GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 20 86609 Donauwörth Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-08-16
Laufleistung	29298 km
Auftragsnummer	36384
Mob.Nr. 1/3.207.584	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Auto König GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 20 86609 Donauwörth Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ9NP4K7050597
Typbezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD140/2.0A7F
Datum der Auslieferung	2019-03-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-07-06
Laufleistung	150974 km
Auftragsnummer	39267

MOB Nr.: 1/4.377.899

Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Auto König GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 20 86609 Donauwörth Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-12-14
Laufleistung	120150 km
Auftragsnummer	38427

MOB Nr.: 1/4.079.580

Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Wasserablauf ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto König GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 20 86609 Donauwörth Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)