

# BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug und Infotainment  
ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA



# Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe<sup>\*)</sup>

|  |  |   |  |  |   |    |    |    |
|--|--|---|--|--|---|----|----|----|
|  |  | / |  |  | / | 09 | 20 | 02 |
|--|--|---|--|--|---|----|----|----|

ŠKODA Partner



Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>\*)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder km: \_\_\_\_\_  
bzw. Meilen: \_\_\_\_\_

TMBJJ7NEOJO159259

CRMB

5E548C OCT COM STY

SYV LF5A-Z5Z5 JD 110KW CRMB

E2G 1D0 7UG 1BJ 1KD 6FF 1AT 7MM  
1N3 G01 H95 4UP L06 B01 3GM 4X3  
JOV QI6 8GU



R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

<sup>\*)</sup> Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

<sup>\*)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



5E0012705AM



SKODA

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Datum                               | 2019-03-11   |
| Laufleistung                        | 64513 km   |
| Auftragsnummer                      | 2019003000   |
| Mob.Plakette: 1/2.981.272           |  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach<br><input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf<br><input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                    | Feser-Joachim GmbH<br>Gildestraße 14<br>91154 Roth<br>Deutschland  |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)   |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Datum                               | 2018-06-29  |
| Laufleistung                        | 32871 km  |
| Auftragsnummer                      | 2018007894  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf                  |
| Durchgeführt von                    | Feser-Joachim GmbH<br>Gildestraße 14<br>91154 Roth<br>Deutschland |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja  |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)  |

### Übergabe-Inspektion

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Datum                               | 2017-10-17   |
| Laufleistung                        | 11 km  |
| Auftragsnummer                      | 2017030645   |
| Durchgeführt von                    | Volkswagen Automobile Hamburg GmbH<br>Großmoorbogen 1a<br>21079 Hamburg<br>Deutschland |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)   |

## Komplettnachweis



### Fahrzeugdaten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Fahrgestellnummer      | TMBJ17NE0J0159259        |
| Typbezeichnung         | OCT.COM STY TD110/2.0A6F |
| Datum der Auslieferung | 2017-10-25               |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Datum                               | 2020-06-10  |
| Laufleistung                        | 130323 km   |
| Auftragsnummer                      | 2020003685  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach<br><input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl |
| Durchgeführt von                    | Feser-Joachim GmbH<br>Gildestraße 14<br>91154 Roth<br>Deutschland   |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja  |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)  |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Datum                               | 2019-09-27   |
| Laufleistung                        | 97565 km   |
| Auftragsnummer                      | 2019013083   |
| Mob.Plakette:1/3.307.582            |  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten<br><input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                    | Feser-Joachim GmbH<br>Gildestraße 14<br>91154 Roth<br>Deutschland  |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)   |



SKODA

## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Fahrgestellnummer      | TMBJJ7NE0J0159259        |
| Typbezeichnung         | OCT.COM STY TD110/2 0A6F |
| Datum der Auslieferung | 2017-10-25               |

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Datum                               | 2021-06-07  |
| Laufleistung                        | 161784 km   |
| Auftragsnummer                      | 2021006191  |
| MOB:1/4.343.399                     |   |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten        | <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach<br><input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                    | Feser-Joachim GmbH<br>Gildestraße 14<br>91154 Roth<br>Deutschland   |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja  |
| Mobilitätsgarantie                  | Ja (bis Anzeige Service)  |

### Eintragung der Werkstatt

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Datum                               | 2021-01-14  |
| Laufleistung                        | 151952 km   |
| Aktion 23AX                         |   |
| Durchgeführt von                    | Feser-Joachim GmbH<br>Gildestraße 14<br>91154 Roth<br>Deutschland |
| Autorisierter SKODA Service-Partner | Ja  |