



# Betriebsanleitung Tiguan

Ausgabe 11.2017



# Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	5N	Z	JW946144				
	AD1	36Z						
2	Tiguan	2.0		CLBMT				
	110	KW	TDI	D7F				
3	DFGA			TFU				
	LB9ZL			27				
4		B0A	U10	G1C	H81	J0V	DN4	Q2J
		-	1AT	1G8	1XX	1NL	5RQ	5SL
	0BH	3S1		QI6		I8J	8GU	8ZQ
		1KU	1ZA	-		G02	7MM	
		0Y1	4UP	4X3		4I2	N2Z	5TX
	8RM	2JB	E9R	0AL	0BH			
	1JA	L12	0YF					

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p style="text-align: center;"><i>20.06.18</i></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>143/47970</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Volkswagen Zentrum Nürnberg Marienberg</b></p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p style="text-align: center;"> <b>Volkswagen Zentrum</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>Nürnberg - Marienberg GmbH</b></p> <p>Telefon (0911) 5402-0      Marienbergstraße 90</p> <p>Telefax (0911) 5402-334      90411 Nürnberg</p> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



---

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-02-22
Laufleistung	29718 km
Auftragsnummer	2019004225
Durchgeführt von	MAHAG West Landsberger Straße 240 80687 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2018-05-17
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2018010666
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Nürnberg- Marienberg Marienbergstraße 90 90411 Nürnberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Für Ad.

**Volkswagen**  
Service-Nachweis



**Komplettnachweis**

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZJW946144
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 CLBMTR 110TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-07-03

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-09-07
Laufleistung	91408 km
Auftragsnummer	2020020319
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwanzkasten ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	MAHAG West Landsberger Straße 240 80687 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-11-06
Laufleistung	59933 km
Auftragsnummer	2019029770
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	MAHAG West Landsberger Straße 240 80687 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



## Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZ5SNZJW946144
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 CLBM1FR 110TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-07-03

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-09-13
Laufleistung	119140 km
Auftragsnummer	61784
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto Kraus e.K. Windsbacher Str. 35-39 91174 Spalt Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-09-07
Laufleistung	91408 km
Auftragsnummer	2020020319
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	MAHAG West Landsberger Straße 240 80687 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)