



Betriebsanleitung
Golf, Golf GTI, Golf GTD, R
Ausgabe 11.2017



Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | | |
|---|----------|-----|-----|----------|-----|-----|---------|
| 1 | WWWZZZ | AU | Z | JW143222 | | | |
| | BQ1 | 46Z | | | | | |
| 2 | Golf 2,0 | | | HLBM | | | |
| | 110 KW | TDI | D7F | | | | |
| 3 | DCYA | | | SWU | | | |
| | LI7F | | | TW | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | B0A | C7Q | G1C | H6L | J0V | DN4 | Q4H |
| | V1P | 1AT | 1G8 | 1XX | 1NL | 5RQ | 5SL TR1 |
| | 0BM | 3S0 | QI6 | I8F | 8GU | 8ZQ | |
| | 1KE | 1ZE | 3FB | G05 | 7MM | | |
| | 0Y1 | 4UP | 4X3 | 4R4 | 4F2 | N0R | 5MJ |
| | 8RM | 2JD | E0A | 0AD | 0BM | | |
| | 1JA | L08 | 0YC | | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>10.01.18</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>124 / 49271</p> <p>Volkswagen Zentrum Osnabrück</p> <p>49078 Osnabrück</p> <p style="text-align: right;">12</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>11.01.18</p> <p>Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG Großkunden-Leistungszentrum Blumenhaller Weg 153 Postfach 3829 49028 Osnabrück Telefon 0541/4 04 41-0</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|---|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|--|
| Datum | 2019-03-18 |
| Laufleistung | 29372 km |
| Auftragsnummer | 2019001290 |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf |
| Durchgeführt von | Wichert Blankeneser Landstraße 43 22587 Hamburg Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Fahrgestellnummer | WVWZZZAUZJW143222 |
| Typbezeichnung | Golf 2,0 HLBM 110TDDI7F |
| Datum der Auslieferung | 2018-01-11 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|---|------------|
| Datum | 2021-04-09 |
| Laufleistung | 70414 km |
| Auftragsnummer | 23472 |
| 90.000km = Dieselmotorschleife ersetzen | |

| | |
|--|--|
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach |
| Durchgeführt von | AH Wolfsburg Heinrich-Nordhoff-Str. 119-123 38440 Wolfsburg Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|----------------|------------|
| Datum | 2020-04-02 |
| Laufleistung | 50198 km |
| Auftragsnummer | 45243 |

| | |
|--|---|
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von | AH Wolfsburg Heinrich-Nordhoff-Str. 119-123 38440 Wolfsburg Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |