

SMILEY CLEVER



SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Fahrzeug-Daten

| | |
|--|--|
| Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. | |
| Typbeschreibung | |
| Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode | |
| Mehr-Ausstattung | |

innen

CS

aussen (Karosserie/Dach)

4K/4K

Onyx

Typ

Farbcode

Lacknummer (Lack-KD-Nr.)

Beschreibung

Capuccino-Beige

Metalllic/Capuccino-Beige

Metalllic

Fahrzeugdaten

Marke:

C

Fahrzeugidentnr.:

TMBGT61Z2A2074970

DEU

Modelljahr:

2010

Beschreibung:

OCT.COM
CRDPFElegat1477/1.6
7AG

Region:

107

Verkaufstyp:

1Z532D Produktionsdatum:

2009-12-15

Händlernummer:

Leasing:

MKB:

CAYC Auslieferungsdatum:

MGN

Typgenehmigungsnummer:

Farbausstattung

Datum der Fahrzeugübernahme:

230210



Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 13.04.2012

km-Stand: 18839

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

 Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel

Service durchgeführt:



Autohaus Schnitzler GmbH & Co. KG
 Raiffeisenstr. 20 • 40764 Langenfeld
 Tel.: 02173 / 85060 Fax: 02173 / 82443
 Škoda-Service Hdl.-Nr. 52 108 00
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

58 839
km-Stand: 36.516

Datum: 04/2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern




Abb. 4 Karosserie

ŠKODA
GOTTFRIED SCHULTZ
 Gottfried Schultz GmbH & Co. KG
 Bömerstraße 124 41467 Neuss
 Telefon: 0208 940 54-0 Fax: 0208 940 54-10
 Skoda-Vertragshändler HDL-Nr. 57 27 960

Ja Nein

Mängel festgestellt

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln

Rechte Tür hinten links
 steinschlägige Leiste Türen

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschadens und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis

Datum: 01.07.2014

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG3 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{*)}

Zusätzlich

Alle 30.000 km

Alle 60.000 km

Alle 90.000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfilterminutwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt

Autohaus Köster GmbH & Co. KG

Heidestraße 18-20 49149 Oberhausen
 Telefon: 0208/690140 Telefax: 0208/6901414
 Skoda-Servicepartner HDL-Nr. 5318108
 Skoda-Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand

Datum

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{*)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Zeile 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum: | 28.07.16 | | km-Stand: | 48405 | |
| Durchgeführt wurde: | ja | nein | | ja | nein |
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service / Intervall Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Öl wurde angeliefert! | | |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  ŠKODA 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 61722A 2074970 2822503  Leo Belting Autohaus GmbH & Co. KG ... für Sie und Ihr Auto Grenzstraße 115-119 48045 Oberhausen Tel.: 0208/85088-0, Fax 85088-20 | | |
| Zusätzlich | | | | | |
| Alle 30 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service: | km-Stand: | 28400 |
| Alle 60 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Datum: | 07.18 |
| Alle 90 000 km | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) | | |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

