



Serviceplan
Volkswagen
Internationaal



Sticker met wagengegevens

WVG ZZZ		1T z		HWØ14512	
1	5T1		3NX		
2	TOURAN 1.4		CLBMT		
	11Ø KW TSI		M6F		
3	CZDA		RSS		
	LD5J		BG		
4	BØA C9L GØK HS5 JØT DG6 Q2J				
	1AZ 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TL1				
	ØBN 3S1 3U2 QG1		I7Y 8GV 8ZQ		
	1KE 1ZA 3FJ		GØ4 7MM		
	ØY1 4UP 4X3		4I2 N3F 5MB		
	8RM 2JC EØA ØAG ØBN		2G7		
	1JA LØ6 ØYD				

BTT-0507

Afb. 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

<p>Aflevering Service uitgevoerd op:</p> <p>A-Point B.V.</p> <p>Volkswagen Partner</p> <p>Kellenbergweg 11 1101 AR Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 00 F (020) 430 16 19 E info@a-point.nl Deelnnummer 211 082</p>	<p>Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:^{a)}</p> <p>A-Point B.V.</p> <p>Volkswagen Partner</p> <p>Kellenbergweg 11 1101 AR Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 00 F (020) 430 16 19 E info@a-point.nl Deelnnummer 211 082</p>
<p>Stempel van de Volkswagen Partner</p>	<p>Stempel van de Volkswagen Partner</p>

^{a)} Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieservice	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 25/9/2017	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 32 g86	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer: Martin Schilder Automobilbedrijven	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Martin Schilder Automobilbedrijven
Service uitgevoerd door: Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T (0251) 27 84 30 contact@martinschilder.nl Dealercode 211 468	LongLife mobiliteitsgarantie: Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T (0251) 27 84 30 contact@martinschilder.nl Dealercode 211 468
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of	<input type="checkbox"/> <i>Nieuw vloeistof</i>
Op (datum): 2.e Display	Op (datum): 8/2019
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilteerelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenafdichtmiddel
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilteerelement
Service uitgevoerd op: 6-6-18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 61819	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Martin Schilder Autodokterbedrijven	LongLife mobiliteitsgarantie:
Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T (0251) 27 84 30 contact@martinschilder.nl Dealercode 211 468	<h1 style="margin: 0;">Mobiliteits- service</h1> <p style="font-size: small; margin: 0;">Stempel van de Volkswagen Partner</p>

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie of	<u>Remvloeistof</u>
Op (datum):	Op (datum): <u>08-2019</u>
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Remvloeistof
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 27/05/2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 97199	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Broekhuis Heemskerk Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T 0251 278 430 E heemskerk@broekhuis.nl Dealercode 211 468	LongLife mobiliteitsgarantie: Mobiliteits- service Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> Volgens service-intervalindicatie of
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op 03-02-2026	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 128.523	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: Broekhuis Heemskerk Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T 0251 278 430 E heemskerk@broekhuis.nl Stempel van de specialist Dealercode 211 468	Broekhuis Heemskerk LongLife mobiliteitsgarantie: Broekhuis Heemskerk Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T 0251 278 430 E heemskerk@broekhuis.nl T O. Dealercode 211 468 Stempel van de Volkswagen Partner Dealercode 211 468

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of
Op (datum):	Op (datum):
of	of
Bij (km-stand):	Bij (km-stand):

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> Olieservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> Met olie verversen	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenafdichtmiddel
<input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 1/3/2021	<input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 161984	<input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> Broekhuis Heemskerk
Service uitgevoerd door: Broekhuis Heemskerk Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T 0251 278 430 E heemskerk@broekhuis.nl Dealercode 211 468	LongLife Volkswagen Garantie: Volkswagen Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T 0251 278 430 E heemskerk@broekhuis.nl Dealercode 211 468
Stempel van de Servicepartner	Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Service-soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 2 ^{de} Display Remvloeistof Op (datum): 5/2021
of Bij (km-stand):	of Bij (km-stand):

Aanvullingen door de werkplaats

In de volgende invulvelden kan uw Volkswagen Partner werkzaamheden aan uw wagen documenteren, die niet tot de vastgestelde omvang van de servicebeurt horen (bijvoorbeeld

het vervangen van een airbagmodule, werkzaamheden aan de airconditioning, omcoderen van variabele service naar vaste service).

Datum: 02-05-2017	Km-stand: 19650
Opmerkingen: 97CH	Martin Schilder Automobilbedrijven Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T (0251) 27 84 30 contact@martinschilder.nl Dealercode 211 468
	Stempel van de specialist

Datum: 25/9/2017	Km-stand: 32986
Opmerkingen: 4667	Martin Schilder Automobilbedrijven Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T (0251) 27 84 30 contact@martinschilder.nl Dealercode 211 468
	Stempel van de specialist

Datum: 02-01-2014	Km-stand: 79259
Opmerkingen: 60C9	Martin Schilder Automobilbedrijven Volkswagen Service Rijksstraatweg 36 1964 LJ Heemskerk T (0251) 27 84 30 contact@martinschilder.nl Dealercode 211 468
	Stempel van de specialist