## Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 Fahrzeugdatenträger.

Legende zur Abb. 1:

- 1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
- Mehrausstattungen, PR-Nummern



| Service-Nachweis 1                                |               |  |                                       |            |           |
|---|---------------|--|---------------------------------------|------------|-----------|
| Durchgeführt wurde:                               | ja            | nein                                   | Zusatzarbeiten – Wechsel von:         | ja         | nein      |
| Ölwechsel-Service                                 | Þ             |  | AdBlue <sup>®</sup>                   |            | Ø         |
| im Verbund  | $\mathcal{P}$ |  | ATF                                   |            | Ď         |
| - n Service                                       | X             |  | DSG <sup>®</sup> : Öl und Filter      |            | <i>g</i>  |
| inkl. Motoroiwechset                              | ď             | П                                      | Erdgasbehälter und -leitungen         |            |           |
| im Verbund  | 7             | <u></u>                                | Flüssiggasfilter (Papierfilter)       |            | BA        |
| Inspektions-Service                               | <u>u</u>      | <u>W</u>                               |                                       | J          | A         |
| Bremsflüssigkeitswechsel                          |               |  | Gasfilter und Schläuche               |            | A         |
| LongLife Motoröl verwendet                        | d)            |  | Haldex-Kupplung: Öl                   |            | P         |
| Datum: /27./1                                     | 14-           |  | Kraftstofffilter                      |            | Ø         |
| km-Stand: 9928/                                   | 200           |  | Luftfiltereinsatz                     |            | <b>\$</b> |
| Rechnungsnummer:                                  | ha the        | pendara da                             | Reifendrucksensoren                   |            | Þ         |
| Reparaturempfehlung                               | П             | $\mathbb{A}$                           | Reifenfüllflasche                     |            | þ         |
|   |               | our cent                               | Staub- und Pollenfiltereinsatz        | A          |           |
| Kundenwunsch                                      |               | P                                      | Zahnriemen                            |            | þ         |
|   |               | 0                                      | Zündkerzen                            |            | 4         |
| (Diesen bitte auch auf dem<br>Auftrag vermerken.) |               |  |                                       |            | Y         |
| Service durchgeführt von:                         |               |  | LongLife Mobilitäts                   | garantie:  | ,         |
| Auto Schor  | 'n            |  |                                       |            |           |
| Audi Partner                                      |               | Auto Schorn                            |                                       |            |           |
| 133 46655   |               |  | Audi Partne                           | <b>؛</b> Γ |           |
| Frankfurter Str. 1                                | 37            |  | 133 46655                             | _          |           |
| 53773 Hennef                                      |               | Frankfurter Str. 13                    | 7                                     |            |           |
| Telefon 02242-88 96 0<br>Telefax 02242-88 96 23   |               | \$3773 Hennef<br>Telefon 02242-88 96 0 |                                       |            |           |
| info@auto-schorn.de                               |               | Telefax 02242-88 96 23                 |                                       |            |           |
| www.auto-schorn                                   | ı.de          |  | info@auto-schorn.<br>www.auto-schorn. | .de        |           |
| Stempel des Volkswagen Partners                   |               | Stempel des Volkswagen Partners        |                                       |            |           |

| ervice-Nachweis 2<br><sub>Durchgeführt wurde:</sub> | ja        | nein      | Zusatzarbeiten – Wechsel von:    | ja         | nein     |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|------------|----------|
| Ölwechsel-Service                                   |           |           | AdBlue®                          |            | QY       |
|   |           |           | ATF                              |            |          |
| Intervall-Service                                   | M         | П         | DSG <sup>®</sup> ; Öl und Filter | X          |          |
| inkl. Motorotwechsel                                |           |           | Erdgasbehälter und -leitungen    |            | 7        |
| im Verbund  | KI        |           |                                  | <b>u</b>   |          |
| Inspektions-Service                                 | X         |           | Flüssiggasfilter (Papierfilter)  |            | Ø        |
| Bremsflüssigkeitswechsel                            |           | CX        | Gasfilter und Schläuche          |            | A        |
| LongLife Motoröl verwendet                          | V         |           | Haldex-Kupplung: Öl              |            |          |
|   | 3         |           | Kraftstofffilter                 |            | Ţ        |
| Datum: 11-12-14<br>km-Stand: 6.1067                 |           | . January | Luftfiltereinsatz                |            | Ø        |
| Rechnungsnummer:                                    | nest trad | to herita | Reifendrucksensoren              |            | Ŕ        |
|   |           | XI.       | Reifenfüllflasche                |            |          |
| Reparaturempfehlung                                 |           | 4         | Staub- und Pollenfiltereinsatz   | M          |          |
| Kundenwunsch  | П         | 4         | Zahnriemen                       |            | <b>Q</b> |
| naissimuliosi.                                      | _         |           | Zündkerzen                       |            | ė        |
| (Diesen bitte auch auf dem                          |           |           |                                  |            |          |
| Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von:       |           |           | LongLife Mobilitätsg             | arantie:   |          |
| Service durchigerariit von.                         |           |           | Auto Schorn                      |            |          |
| Auto Schorn   |           |           | Volkswagen Par                   | rtner      |          |
| Volkswagen Part                                     | ner       |           | Frankfurter Str. 137             |            |          |
| Frankfurter Str. 137                                |           |           | 53773 Hennef                     |            |          |
| 53773 Hennef  |           |           | Telefon 02242 88 96 (            |            |          |
| Telefon 02242 88 96 0                               |           |           | Telefax 02242 88 96              | 23         |          |
| Telefox 02242 88 96 2                               | 3         |           | info@auto-schorn.de              |            |          |
| info@auto-schorn.de                                 |           |           | Betriebsnummer 133 4             | 6655       |          |
| Betriebsnummer 133 46                               | 6655      |           |                                  |            |          |
| Stempel des Volkswa                                 | gen Par   | tners     | Stempel des Volkswage            | en Partner | rs       |

carvice-Nachweis 3

| Service-Nachweis 3                                       | lo         | nein            | Zugotrosholtos III.                                |             |      |  |
|--|------------|-----------------|--|-------------|------|--|
| Durchgeführt wurde:                                      | ja         | nein            | Zusatzarbeiten – Wechsel von:                      | ja          | nein |  |
| Ölwechsel-Service  | Ø          |                 | AdBlue®  |             | d    |  |
| im Verbund   | 世          |                 | ATF  |             | d    |  |
| Intervall-Service<br>inkl. Motorölwechsel                | <b>1</b>   |                 | DSG <sup>®</sup> : Öl und Filter                   |             | 7    |  |
| im Verbund   |            |                 | Erdgasbehälter und -leitungen                      |             |      |  |
| Inspektions-Service                                      |            | 4               | Flüssiggasfilter (Papierfilter)                    |             | 4    |  |
| Bremsflüssigkeitswechsel                                 | <b></b>    |                 | Gasfilter und Schläuche                            |             | Ø    |  |
| LongLife Motoröl verwendet                               | 4          |                 | Haldex-Kupplung: Öl                                |             | á    |  |
| Datum: 16.04   | 1.20.      | VE .            | Kraftstofffilter                                   | <b>⊅</b>    |      |  |
| km-Stand: 9321/  | 1          | an discourse of | Luftfiltereinsatz                                  | 7           |      |  |
| Rechnungsnummer:   |            | hacebrie        | Reifendrucksensoren                                |             | Ø    |  |
| Reparaturempfehlung                                      | <b>A</b> - |                 | Reifenfüllflasche                                  | Ø           |      |  |
|  |            |                 | Staub- und Pollenfiltereinsatz                     | ₫r          |      |  |
| Kundenwunsch   | ₫.         |                 | Zahnriemen   |             | Ø    |  |
|  |            |                 | Zündkerzen   |             | 1    |  |
| Diesen bitte auch auf dem<br>Auftrag vermerken.)         |            |                 |  |             | Ø    |  |
| Service durchgeführt von:                                |            |                 | LongLife Mobilitätsga                              | garantie:   |      |  |
| 133/46523<br>Heinrich Thom<br>GmbH & Co. K<br>53227 Bonn | as<br>G    |                 | 133/46523 Heinrich Thomas GmbH & Co. KG 53227 Bonn |             |      |  |
| Stempel des Volkswagen Partners                          |            |                 | Stempel des Volkswagen                             | en Partners |      |  |

| Service-Nachweis 4  Durchgeführt wurde:                             | ja                         | nein    | Zusatzarbeiten – Wechsel von:                | ja         | nein     |
|---|----------------------------|---------|--|------------|----------|
| Ölwechsel-Service   |                            | 囟       | AdBlue <sup>®</sup>                          |            | X        |
| im Verbund  |                            | Ø       | ATF  |            | ₩.       |
| Intervall-Service<br>inkl. Motorölwechsel                           |                            | M       | DSG <sup>®</sup> : Öl und Filter             | Ø          |          |
| im Verbund  | Ø                          |         | Erdgasbehälter und -leitungen                |            | M        |
| Inspektions-Service   | $\square$                  |         | Flüssiggasfilter (Papierfilter)              |            | Ø        |
| Bremsflüssigkeitswechsel  |                            | Ø       | Gasfilter und Schläuche                      | ا ت        | <b>A</b> |
| LongLife Motoröl verwendet  | ×                          |         | Haldex-Kupplung: Öl                          |            |          |
| Detum: 1.06.20/   | 16                         |         | Kraftstofffilter                             |            | 效        |
| km-Stand: 124616  |                            |         | Luftfiltereinsatz                            |            | Ø        |
| Rechnungsnummer:  | 39                         | phoning | Reifendrucksensoren                          |            |          |
| Reparaturempfehlung   |                            |         | Reifenfüllflasche                            |            | Ø        |
| -tonium var de this na i  | drage traditional decesion |         | Staub- und Pollenfiltereinsatz               | X          |          |
| Kundenwunsch  |                            |         | Zahnriemen                                   |            | Ø        |
| 2.AAA   | 34.6%                      |         | Zündkerzen                                   |            | ×        |
| Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)                       | ES7<br>shalaH              |         | Par 1 7 709 - 93 1 7                         |            |          |
| Service durchgeführt von:   | dano.                      |         | LongLife Mobilitätsga                        | arantie:   |          |
| THOMAS<br>133/48523<br>Heinrich Thom<br>Gribh & Co. K<br>53227 Bonn | as                         |         | Heinrich Thorn<br>GmbH & Co. I<br>53227 Bonn | (G         |          |
| Stempel des Volkswage   | n Partne                   | rs      | Stempel des Volkswage                        | en Partner | s        |

| Service-Nachweis 5  Durchgeführt wurde:   | ja                | nein     | Zusatzarbeiten – Wechsel von:   | ja       | nein     |
|---|-------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|
| Ölwechsel-Service   |                   | Y        | AdBlue®                         |          | - Iein   |
| im Verbund  |                   | <u> </u> | ATF                             |          |          |
| Intervall-Service<br>inkl. Motorolwechsel   | M                 |          | DSG®: Öl und Filter             |          | Q Q      |
| im Verbund  |                   | <u> </u> | Erdgasbehälter und -leitungen   |          | <b>A</b> |
| Inspektions-Service   |                   | <b>S</b> | Flüssiggasfilter (Papierfilter) |          |          |
| Bremsflüssigkeitswechsel  | $\mathbf{\Sigma}$ |          | Gasfilter und Schläuche         |          | Ø        |
| LongLife Motoröl verwendet  | N                 |          | Haldex-Kupplung: Öl             |          |          |
| Detum: /4.//.20/7   |                   |          | Kraftstofffilter                |          | Þ        |
| km-Stand: 154863  | and ad-           |          | Luftfiltereinsatz               |          | Þ        |
| Rechnungsnummer: 2019031053   |                   |          | Reifendrucksensoren             |          |          |
| Reparaturempfehlung   |                   | <b>D</b> | Reifenfüllflasche               |          | <b>D</b> |
|   |                   |          | Staub- und Pollenfiltereinsatz  |          | V        |
| Kundenwunsch  |                   | $\nabla$ | Zahnriemen                      |          | Ù        |
|   |                   |          | Zündkerzen                      |          | . 🛚      |
| Diesen bitte auch auf dem   |                   |          |                                 |          | 2        |
| Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von:   |                   |          | LongLife Mobilitätsga           | rantie:  |          |
| 133 / 4652:<br>100 - 407<br>114 | 3                 |          | THEMAS<br>FIRMS NO RUPPE        |          |          |
| Stempol dos Valler  |                   |          | Stempel des Volkswage           | n Partne | rs       |
| Stempel des Volkswage   | n Partne          | rs       | Sterriper des Volkorrage        |          |          |