



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland







# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE163520									
	3G5 48R									
2	PASSAT Var. HLBMT									
	140 kW TDI D6A									
3	DFC A					SFV				
	LC9X					T0				
4		BOA	F94	G0R	H4H	J2D	DE5			
	-	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1		
	-	3S1	8TB	QI6		I8E	8GV			
	8RM		1ZA	L35	OYE	G01	7MM			



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div data-bbox="124 1038 347 1268" style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">   <p><b>133/21818</b> Authaus Roth GmbH &amp; Co. KG <b>57567 Daaden</b></p> <p><i>17.03.17</i></p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <div data-bbox="590 1009 813 1239" style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">   <p><b>133/21818</b> Authaus Roth GmbH &amp; Co. KG <b>57567 Daaden</b></p> <p><i>26.03.17</i></p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.2.2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30.650	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Multitag. Nr.: 2018001519	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  Audi Service 133/21818 Autohaus Roth GmbH & Co. KG 57567 Daaden	 <p>LongLife Mobilitätsgarantie: Mobilitätsgarantie 2/19 p. 60.000 km 133/21818</p>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	Inspektion
am (Datum): .....	am (Datum): 2/19
oder	oder
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): 60.000

11:51 po 27. 12.





erwin.volkswagen.de

Úvodní stránka / Digitální servisní plán (WVWZZZ3CZHE163520, PASSAT Wag. HLBMT 140 TDID6A, 2017, 3GS48R, DFCA, SFV, erwin)

Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech)

Digitální servisní p

Datum prodeje: 2017-03-28

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvrzení kompletní
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE218180	2021-07-08	141223 km	<input type="checkbox"/>
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE218180	2020-12-08	115609 km	<input type="checkbox"/>
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE218180	2019-12-16	89187 km	<input type="checkbox"/>
 Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	DE218180	2019-01-31	60109 km	<input type="checkbox"/>