



IHR FUHRPARK IN DEN
BESTEN HÄNDEN.
GANZ EGAL, WO SIE UNS
BRAUCHEN.

Einheitliche Vertriebs- und
Servicestandards flächendeckend
vernetzt. **65x in Deutschland.**



Google play

App Store

Wir sind Ihr F+SC Partner in München und Freising.

www.fsc-fleetmanagement.de/Standorte



Betriebsanleitung Touareg

Ausgabe 01.2018



Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZCRZJDO08132	DEN	
	4RJ CR7		
2	CR74RJ Touareg BMT	V6TDI	210KW
	SBT LC1Y YF	TDI ABA	DEN
3	XOA BOA C55 G1G I44 JOP DVB Q2J		
	- 1G8 2ZS 1NL 5RQ 5SL T7V		
	3S1 3U7 QI6	1BT 9G3 8ZH	
	2ED 1ZA 3FU	7CP	
4	0Y1 4UF 4X3	4I7 N5E 5TF	
	9VV 2JC EOA		
	0JK 0YJ 1BK QI6		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>AUTOHAUS CHRISTL GmbH u. Co KG</p>  <p>141/48291 81476 München</p> <p>09.07.2018</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung und Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Christl & Schowalter GmbH & Co. KG Volkswagen Partner</p> <p>Filchnerstraße 86-88 81476 München Telefon +49 (0)89-75 90 20 Telefax +49 (0)89-759 36 31 www.christl-schowalter.de Betriebsnummer: 187 2920</p> <p>10.07.2018</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Übergabe-Inspektion

Datum	2018-07-09
Laufleistung	8 km
Auftragsnummer	31924
Durchgeführt von	Christl Filchnerstraße 86 81476 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-15
Laufleistung	92486 km
Auftragsnummer	33460
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Christl Fichnerstraße 86 81476 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2019-03-29
Laufleistung	31021 km
Feldmaßnahme	90KB, Kriterium 01
Durchgeführt von	Christl Fichnerstraße 86 81476 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-03-29
Laufleistung	31021 km
Auftragsnummer	26351
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Christl Fichnerstraße 86 81476 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Sichtskontrolle: wVWZ2JCC88d430YfUmcAMH1r1pM1e2r2N004RZ2j855z6K5w DE483310 2021-04-29 15:12 v=21

Wartungsabellen

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 44176	Verkaufstyp CR74RJ	Kennzeichen M-1 5565	Zulassung 2018-07-10
Fahrgestellnummer WVGZ2CRZJ0008132	MKB DENA	Kilometerstand 60403	Serviceberater
Verkaufstyp Touareg BMT V6TDI 210 TI	GKB SBT	Modelljahr 2018	Datum 2019-11-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. beoben
Fahrzeug von innen		
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. beoben
Fahrzeug von außen		
Schlewerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endlage prüfen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panoramaschiebedach: Funktionsprüfung mit Geräuschprobe durchführen sowie Windabweiser reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	I.O./ durchgeführt	n.I.O. beoben
Fahrzeug von unten		
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzdüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keilrippenriemen: Zustand prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WVWZ2JCC88d430YfUmcAMH1r1pM1e2r2N004RZ2j855z6K5w DE483310 2021-04-29 15:12 v=21



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZRZJD008132
Typbezeichnung	Touareg BMT V6TDI 210 TDI A8A
Datum der Auslieferung	2018-07-10

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-06-29
Laufleistung	124547 km
Auftragsnummer	2021016125
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	MAHAG HB Schleibingerstraße 12 - 16 81669 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2020-07-15
Laufleistung	92486 km
Aktion 01D6 Kriterium 01 W-Typenschild	
Durchgeführt von	Christl Filchnerstraße 86 81476 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja