


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBJF73T1B9053354

CFGB



Typbeschreibung

3T5395 SUP. CO CR DPF ELE

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

KXZ 8E8E CP 125KW CFGB

Mehr-Ausstattung

E0A 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FU
 1N3 1NL HGB 4UP 3NW 3QT 4X3
 4A3 8ZF J0L 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
 7T6 8AY 8QL 8X0 4K3 B01 G07 QN2
 3PH 9P3 Q2A 7X1 9ZG 8WD 7A0 3GN
 QG1 7MG L03 7P7 F0A 2UA 3S9

Datum der Fahrzeugübernahme:

1 0 0 3 1 1

Auto PRIMAUS GmbH

Kalterhofstr. 79

36433 Waldsassen

Tel: 0369536130

Skoda Vertrag Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

Luis Bärle

Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Datum: 9.5.2011

km-Stand: 1721

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:



BONGEN
AUTO & SERVICE
Wipperfürth
5210420

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 31 721

Datum: 09.5.2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 2.4.2012

km-Stand: 15867

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Service durchgeführt:



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 45.000

Datum: 04/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Datum: 14.11.2017

km-Stand: 45622

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

BONGEN
AUTO & SERVICE
Wipperfürth

SKODA
Service
5210420

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService

1174177

SAO 51968/901 Stand 05/2017

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 75.000

Datum: 11/2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 02.05.14

km-Stand: 76358

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

ŠKODA Skoda
2 Jahre Motor-Service
5473920
TMB: Kuhn & Witte
21266 Jesteburg
Tel.: 0 41 83 / 933-0
2104902
SAG 57968301 Stand: 01/2014

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: max 106.000

Datum: max 01/16

* (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Polifits Oy

Datum: 29.5.2017

km-Stand: 106693

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ŠKODA Skoda Service
 2 Jahre Mobilitätsgarantie
 TMB: J F 73
 Kuhn & Witte
 21268 Josteburg
 Tel.: 0 41 83 / 933-2476975

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 136.000

Datum: 7/2017

je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Pollenfilter em

Öl Aral Super Tronic Long Life III 5W 30 angeliefert!

Datum: 15.9.2016

Durchgeführt wurde:

km-Stand: 136930

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 166.000
Datum: 9/2018

X (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) X

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Polenfelts m.

Oil angeleiert hat Long-Drive 5W30

Datum: *12.12.2017*

km-Stand: *168048*

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Se



**2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: _____

2/3.136.775

SAD51968301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: *1990.000*
 Datum: *12/2019*

je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Arbeitsplan

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“