



Betriebsanleitung **Passat, Passat Variant, Passat Alltrack**

Ausgabe 11.2017



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z JE164567 3G5 35Z	
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D7F	
3	DFG A SWV LC9XL—L— TO	
4	BOA F86 G1C H3Y JOV DN4 — 1AT 1G2 1XX 5RQ 5SL TR1 — 3S2 8TB QI6 I8F 8GU 8RM 1ZA L34 OYD G01 7MV	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>26. JUNI 2018</p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-12
Laufleistung	30177 km
Auftragsnummer	2019027090
Durchgeführt von	Auto Wichert GmbH Wendenstraße 150-160 20537 Hamburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-06-26
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	2018012227
Durchgeführt von	Wichert Stockflethweg 30 22417 Hamburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	VWVZZZ3CZJE164567
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-06-26

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-12-11
Laufleistung	91171 km
Auftragsnummer	2020416189
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dielektrikstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	AVP Römerstraße 38 84130 Dingolfing Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-05-19
Laufleistung	58475 km
Auftragsnummer	2020406110
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AVP Römerstraße 38 84130 Dingolfing Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2021408337	Verkaufstyp 3G535Z	Kennzeichen HH-GT 5559	Zulassung 2018-06-26
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZJE164567	MKB DFGA	Kilometerstand 122224	Serviceberater
Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F	GKB SWV	Modelljahr 2018	Datum 13.08.2021

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Bremsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>