



# Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



## Fahrzeugdatenträger

|   |   |                         |       |          |
|---|---|-------------------------|-------|----------|
| 1 |   | WVWZZZ                  | 3C Z  | HE187154 |
|   |   | 3G5                     | 4JZ   |          |
| 2 |   | PASSAT Var.             | HLBMT |          |
|   |   | 132 kW                  | D7F   |          |
| 3 |   | CJS A                   | SMV   |          |
|   |   | LC9X-----               | TO    |          |
| 4 | - | B0A V29 G1C H4X J0T DF4 |       |          |
|   | - | 1AS 1G0 1XX 5RQ 5SL TA8 |       |          |
|   |   | 3S1 8TB QI6 I8E 8GU     |       |          |
|   |   | 8RM 1ZA L33 OYC G01 7MM |       |          |

**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><b>03. JUNI 2017</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <br/> <b>Volkswagen AG</b><br/> <b>Wolfsburg</b><br/>         Fahrzeug-Vorbereitung       </div> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><b>07. JUNI 2017</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <br/> <b>Volkswagen AG</b><br/> <b>Wolfsburg</b><br/>         Fahrzeug-Vorbereitung       </div> |
| <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:                                                                                                                                                                       | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> AdBlue®                                                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz                                                                                                                 |
| Service durchgeführt am: 21.03.2018                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Zahnriemen                                                                                                                                     |
| bei km-Stand: 24197                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Zündkerzen                                                                                                                                     |
| Rechnungsnummer:                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> .....                                                                                                                                          |
| Service durchgeführt von:<br><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>VW Audi</b><br/> <b>133/68144</b><br/> <b>Knubel Ahaus</b><br/> <b>48683 Ahaus</b> </div> | <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>VW Audi</b><br/> <b>133/68144</b><br/> <b>Knubel Ahaus</b><br/> <b>48683 Ahaus</b> </div> |
| Stempel des Fachbetriebs                                                                                                                                                                             | Stempel des Volkswagen Partners                                                                                                                                         |

| Ihre nächsten Service-Termine                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Service-Ereignis                                                                                                                               | Zusatzarbeiten                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br><b>oder</b><br>am (Datum): .....<br><b>oder</b><br>bei (km-Stand): ..... | .....<br>am (Datum): .....<br><b>oder</b><br>bei (km-Stand): ..... |

# Service-Nachweis 2

| Ja / Nein, durchgeführt wurde:                                                         | Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz                  |
| Service durchgeführt am: 17.07.2019                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                                      |
| bei km-Stand: 50338                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                                      |
| Rechnungsnummer: A200000563                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Wischblätter 10VV                               |
| Service durchgeführt von: VW Audi<br>133/68144<br>Knubel Ahaus<br>48683 Ahaus          | LongLife Mobilitätsgarantie:<br>VW Audi<br>133/68144<br>Knubel Ahaus<br>48683 Ahaus |
| Stempel des Fachbetriebs:                                                              | Stempel des Volkswagen Partners                                                     |

| Ihre nächsten Service-Termine                                              | Zusatzarbeiten                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Service-Ereignis                                                           |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsfl. |
| am (Datum): .....                                                          | am (Datum): 08.06.2020                       |
| oder                                                                       | oder                                         |
| bei (km-Stand): .....                                                      | bei (km-Stand): .....                        |

# Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:                                                         | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschneckenöl                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz               |
| Service durchgeführt am: 8.10.2019                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                                   |
| bei km-Stand: 74891                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                                   |
| Rechnungsnummer:                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Stromschleifer vom links</i>              |
| Service durchgeführt von:<br>126/52396<br>Knubel Stadtlohn<br>48703 Stadtlohn          | LongLife Mobilitätsgarantie:<br>126/52396<br>Knubel Stadtlohn<br>48703 Stadtlohn |
| Stempel des Fachbetriebs                                                               | Stempel des Volkswagen Partners                                                  |

| Ihre nächsten Service-Termine                                              | Zusatzarbeiten         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Service-Ereignis                                                           |                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder | <i>Wahl</i>            |
| am (Datum): ..... 10.12.2019                                               | am (Datum): 03.12.2019 |
| oder                                                                       | oder                   |
| bei (km-Stand): .....                                                      | bei (km-Stand): 70000  |

# Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:                                                                                  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                                           | <input type="checkbox"/> AdBlue®                                                             |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                         | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter       |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                                                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl               |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                        |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)      | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 20.04.2020                                                                             | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: 95575                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer: A 202000/1669                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> .....                           |
| Service durchgeführt von:                                                                                       | LongLife Mobilitätsgarantie:                                                                 |
|                                |            |

| Ihre nächsten Service-Termine                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Service-Ereignis                                                                                                                     | Zusatzarbeiten                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 10/10/20<br>oder<br>bei (km-Stand): 104000 | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

## Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:                                                         | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input type="checkbox"/> AdBlue®                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz               |
| Service durchgeführt am: 21.2.2020                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                                   |
| bei km-Stand: 102 954                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                                   |
| Rechnungsnummer:                                                                       | <input type="checkbox"/> .....                                                   |
| Service durchgeführt von: 126/52396<br>Knubel Stadtlohn<br>48703 Stadtlohn             | LongLife Mobilitätsgarantie:<br>126/52396<br>Knubel Stadtlohn<br>48703 Stadtlohn |
| Stempel des Fachbetriebs                                                               | Stempel des Volkswagen Partners                                                  |

### Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis                                                                                                                       | Zusatzarbeiten                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): ..... 07.12.21<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... 132.000 | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

# Service-Nachweis 6

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:                                                                                                                                                                          | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter       |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                                                                                                        | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                                                                                                               | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl              |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage                                                                                       | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung                                                                                                     | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)                                                                                            | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 28.04.21                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: 118006                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer: 1702160314                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UVV                             |
| Service durchgeführt von:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 133/48470<br/> <b>Knubel</b><br/> GmbH &amp; Co. KG<br/> 33033 Coesfeld </div> | LongLife Mobilitätsgarantie:                                                                   |
| Stempel des Fachbetriebs                                                                                                                                                                                | Stempel des Volkswagen Partners                                                                |

## Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis                                                   | Zusatzarbeiten                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| oder                                                               |                                                |
| am (Datum): 02.22.21                                               | am (Datum): 02.22.                             |
| oder                                                               | oder                                           |
| bei (km-Stand): 138000                                             | bei (km-Stand): 138000                         |

# Service-Nachweis 7

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:                                                         | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter       |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)      | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: <b>22.06.21</b>                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: <b>132428</b>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer:                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Bremse hinten</b>            |
| Service durchgeführt von:                                                              | LongLife Mobilitätsgarantie:                                        |
| <b>Knobel GmbH &amp; Co. KG</b><br>Mühlenstr. 45<br>48703 Stadthorn                    | <b>Knobel GmbH &amp; Co. KG</b><br>Mühlenstr. 45<br>48703 Stadthorn |
| Stempel des Fachbetriebs                                                               | Stempel des Fachbetriebs                                            |

| Ihre nächsten Service-Termine                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Service-Ereignis                                                   | Zusatzarbeiten                |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige |                               |
| oder                                                               |                               |
| am (Datum): <b>nach</b>                                            | am (Datum):                   |
| oder                                                               | oder                          |
| bei (km-Stand): <b>max</b>                                         | bei (km-Stand): <b>115000</b> |