Serviceplan

Golf Variant, Jetta

WICHTIG!

Garantie und Kulanz nur bei regelmässiger Wartung in einem VW-Audi-Betrieb

Zahnriemenwechsel nicht übersehen!

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1

① Fahrzeug-Identifizierungsnummer
② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
③ Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
④ Mehrausstattungen, PR-Nummern

Datum der Auslieferung:
141/49620 ROHR Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Ölwechsel-~~Service~~	☒	☐
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐
Datum: 27.07.12		
km-Stand: 28 706		
Rechnungsnummer:		
Reparaturempfehlung	☐	☐

Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
ATF	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒
Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒
Luftfiltereinsatz	☐	☒
Reifendrucksensoren	☐	☒
Reifenfüllflasche	☐	☒
Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Zahnriemen	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒
	☐	☒

Service durchgeführt von:

Stempel des autorisierten Betriebs

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐	**Ölwechsel-Service**	☐	**Zusatzumfänge** Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☒	**Intervall-Service**		
☐	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
☐	**Inspektions-Service** Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒	**Bremsflüssigkeitswechsel** Monat 6 Jahr 13

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☑
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☑	☐
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☑
Inspektions-Service	☑	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☑	☐
LongLife Motoröl verwendet	☑	☐
Datum: 28.10.2014		
km-Stand: 50186		
Rechnungsnummer: 493540		
Reparaturempfehlung	☐	☑

Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
ATF	☐	☑
DSG®: Öl und Filter	☐	☑
Haldex-Kupplung: Öl	☐	☑
Kraftstofffilter	☐	☑
Luftfiltereinsatz	☐	☑
Reifendrucksensoren	☐	☑
Reifenfüllflasche	☐	☑
Staub- und Pollenfiltereinsatz	☑	☐
Zahnriemen	☐	☑
Zündkerzen	☐	☑
	☐	☐

Service durchgeführt von:

Audi Service
141 / 49620
Volkswagen Zentrum Passau
94032 Passau

Stempel des Volkswagen-Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Audi Service
141 / 49620
Volkswagen Zentrum Passau
94032 Passau

Ihre nächsten Service-Ereignisse			
☐	Ölwechsel-Service	☑	Zusatzumfänge Monat 10 Jahr* 2016 oder bei 8000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐	Intervall-Service		
☑	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
☑	Inspektions-Service Monat 10 Jahr* 2016 oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☑	Bremsflüssigkeitswechsel Monat 10 Jahr 2016

101.5D3.JGS.01

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐
Datum: 9.11.16		
km-Stand: 64056		
Rechnungsnummer: 526787		
Reparaturempfehlung	☐	☒

Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
ATF	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☒	☐
Haldex-Kupplung: Öl	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐
Luftfiltereinsatz	☒	☐
Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifenfüllflasche	☐	☐
Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Zahnriemen	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐
	☐	☐

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Partners

141 / 49620
Volkswagen Zentrum
Passau
94032 Passau

LongLife Mobilitätsgarantie:

141 / 49620
Volkswagen Zentrum
Passau
94032 Passau

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐	Ölwechsel-Service	☒	Zusatzumfänge Monat ..... Jahr* ..... oder bei 90000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☒	Intervall-Service		
☐	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
☒	Inspektions-Service Monat 11 Jahr* 16 oder bei 120000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒	Bremsflüssigkeitswechsel Monat 11 Jahr 18

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐
Datum: 1.8.2018		
km-Stand: 94.472		
Rechnungsnummer: 2018 21334		
Reparaturempfehlung	☐	☒

Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
ATF	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒
Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Kraftstofffilter	☒	☒
Luftfiltereinsatz	☐	☒
Reifendrucksensoren	☐	☒
Reifenfüllflasche	☒	☐
Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Zahnriemen	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒
	☐	☐

Service durchgeführt von:

Audi Service
14 / 49620
Volkswagen Zentrum
Passau
94032 Passau

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Motoröl-Garantie:

Audi Service
141 / 49620
Volkswagen Zentrum
Passau
94032 Passau

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐	**Ölwechsel-Service**	☐	**Zusatzumfänge** Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐	**Intervall-Service** nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
☐	**Inspektions-Service** Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒	**Bremsflüssigkeitswechsel** Monat ...8..... Jahr ...2020...

101.503.JGS.01

Sonstige Eintragungen der Werkstatt

In diesen Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umkodierung des LongLife Service auf den zeit- oder laufleistungsabhängigen Service).

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 72271 Datum: 28.04.2017 Bemerkungen: Aktion 23R7 Kristen T1/21	Audi Service 141 / 49620 Volkswagen Zentrum Passau 94032 Passau Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	Stempel des Volkswagen Partners