



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WWWZZAWZJY190227
Typbezeichnung	POLO 1.6 BMT COMFO 70 TDI M5F
Datum der Auslieferung	2018-08-23

Inspektion

Datum	2021-07-21
Laufleistung	35180 km
Auftragsnummer	324301
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AH B 68 Badberger Straße 46 49610 Quakenbrück Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-27
Laufleistung	23423 km
Auftragsnummer	002807-00
Durchgeführt von	AH B 68 Badberger Straße 46 49610 Quakenbrück Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen

Service-Nachweis



Eintragung der Werkstatt	
Datum	2019-03-01
Laufleistung	7107 km
Aktion 46H9 Kri 02 u. Aktion 69X5 Kri 01 durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus B6B GmbH Badberger Straße 46 49610 Quakenbrück Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2018-08-23
Laufleistung	0 km
Feldmaßnahme 69W3 durchgeführt	
Durchgeführt von	Fahrzeuvorbereitung Brieffach 1967 38436 Wolfsburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Übergabe-Inspektion	
Datum	2018-08-20
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	UE00463954
Durchgeführt von	Volkswagen AG PW/B Fahrzeuvorbereitung Halle 52 Brieffach 1967 38436 Wolfsburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)