



## Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Serviceplan:  
PKW  
Stand: 10.03.2014  
Deutsch: 05.2014  
Artikel-Nr.: 151.5D3.PKW.00



## Fahrzeugdatenträger

## Der Volkswagen Service

1	WVG zzz	5N z	FW047191	_____
2	5N2	23R	_____	_____
3	Tiguan	2.0 BMT	SPORT	_____
4	103 KW	TDI	D7A	_____

### Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
  - Eos
  - Golf
  - Golf Cabriolet
  - Golf GTD
  - Golf GTE
  - Golf GTI
  - Golf Sportsvan
  - Golf Variant
  - Jetta
  - Passat
  - Passat Variant
  - Polo
  - Scirocco
  - Sharan
  - The Beetle
  - The Beetle Cabriolet
  - Tiguan
  - Touareg
  - Touran
  - up!

### Die Bedeutung des Serviceplans

- Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.
- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
  - Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
  - Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

- Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Bestitzer mitzugeben.



Stempel des Volkswagen Partners

151.5D3.PKW.00

1	WVG zzz	5N z	FW047191	_____
2	5N2	23R	_____	_____
3	Tiguan	2.0 BMT	SPORT	_____
4	103 KW	TDI	D7A	_____
5	CFFB	_____	NZS	DM
6	LC9AL	_____	_____	_____

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern; 5: Datum der Auslieferung/Erstzulassung(g. a.)  
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 09.11.2019

06.11.14

Autohaus  
NITSCHE GMBH  
Händler  
Nr. 132/52485  
52525 Heinsberg  
Telefon 0 24 52 / 91 97-0


Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	29.7.2015
bei km-Stand:	30878
Rechnungsnummer:	A 52014
Service durchgeführt von:	Autofährt von Moll Kaarst GmbH Volkswagen Partner Königsberger Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 31 / 9 60 00 Telefax 0 21 31 / 96 00 90 www.vw-moll.de Bank: 135/21747
Stempel des Fachbetriebs	Longlife-Mobilitätsgarantie: <b>Autofährt von Moll Kaarst GmbH</b> Volkswagen Partner Königsberger Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 31 / 9 60 00 Telefax 0 21 31 / 96 00 90 www.vw-moll.de Bank: 135/21747



BTf0449

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Staub- und Pollenfiltereinsatz
- Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- Luftfiltereinsatz
- Haldekkupplung: Öl
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Haldexkupplung: Öl
- Bremsflüssigkeit
- Dieselschlafstofffilter
- AdBlue®

△ Steinschlag

□ Korrosion

○ Beule/Delle

□ Beule/Delle

○ Kratzer

□ Staub- und Pollenfiltereinsatz

○ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

□ Luftfiltereinsatz

○ Haldekkupplung: Öl

□ Gasfilter

○ Getriebeöl: DSG®, ATF

□ Haldexkupplung: Öl

○ Bremsflüssigkeit

○ Dieselschlafstofffilter

○ AdBlue®

□ Gasfilter

○ Getriebeöl: DSG®, ATF

○ Haldexkupplung: Öl

○ Bremsflüssigkeit

○ Dieselschlafstofffilter

○ AdBlue®

□ Getriebeöl: DSG®, ATF

○ Haldexkupplung: Öl

○ Bremsflüssigkeit

○ Dieselschlafstofffilter

○ AdBlue®

□ Getriebeöl: DSG®, ATF

○ Haldexkupplung: Öl

○ Bremsflüssigkeit

○ Dieselschlafstofffilter

○ AdBlue®

□ Getriebeöl: DSG®, ATF

○ Haldexkupplung: Öl

○ Bremsflüssigkeit

○ Dieselschlafstofffilter

### Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	.....
am (Datum): <u>Anno 07.07.2016</u>	am (Datum): .....
oder	.....
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): <u>60000</u>

151.5D3.PKW.00


▼

  
Stempel des Fachbetriebs

## Service-Nachweis 2

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifentüllfäsche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
	<input type="checkbox"/> .....	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Autolacken Moll Kosch Gräflich</b> Vollversorgung Partner Königsberger Straße 2 47364 Korschenbroich Telefon 0 21 31 / 9 60 00 Telefax 0 21 31 / 9 60 90 www.autolacken-moll.de Stempel des Fachbetriebs	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>4.12.2017</u> oder bei (km-Stand): <u>90000</u>	<u>Diesel - Innenraum</u> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): ..... Stempel des Fachbetriebs	



**Abb. 4** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinschlag

**Mängel festgestellt?** Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

## Service-Nachweis 3

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	15.12.2016
bei km-Stand:	91651
Rechnungsnummer:	Auftr. 68967
Service durchgeführt von:	Longlife Mobilitätsgarantie: Autohaus Moll Kaarst
<b>Autohaus Moll Kaarst</b>	Volkswagen Partner
<b>Volkswagen Partner</b>	Königsberge, Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 37 / 9 60 00 Telefax. 0 21 31, 96 00 90 www.vw-moll.de Bef. Steinschlag




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer       Beule/Delle  
 Korrosion       Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

**Autohaus Moll Kaarst**  
Volkswagen Partner

Königsberge, Straße 2  
41564 Kaarst  
Telefon 0 21 37 / 9 60 00  
Telefax. 0 21 31, 96 00 90  
www.vw-moll.de  
Bef. Steinschlag


Stempel des Fachbetriebs

151-5D3.PKW.00

## Service-Nachweis 4

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <b>✓✓✓✓</b>	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter	
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> GetriebeöL: DSG®, ATF <b>✓✓✓✓</b>	
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl <b>✓✓✓✓</b>	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
(auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> ..... <b>02.08.17</b>	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> ..... <b>120 129</b>	
Service durchgeführt von:	Long Life Mobilitätsgarantie:	
<b>Autohaus Moll Kaarst</b>	<b>Autohaus Moll Kaarst</b>	
<b>Volkswagen Partner</b>	<b>Volkswagen Partner</b>	
Königsberge, Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 35 / 9 60 00 Telefax: 0 21 31, 98 00 96 <a href="http://www.vw-moll.de">www.vw-moll.de</a>	Königsberge, Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 35 / 9 60 00 Telefax: 0 21 31, 98 00 96 <a href="http://www.vw-moll.de">www.vw-moll.de</a>	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners	



BTT-0449

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer       Beule/Delle

Korrosion       Stein/Schlag

Mängel festgestellt?      Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	.....
am (Datum):	.....
oder	.....
bei (km-Stand):	.....


**Autohaus Moll Kaarst**  
**Volkswagen Partner**  
Königsberge, Straße 2  
41564 Kaarst  
Telefon 0 21 35 / 9 60 00  
Telefax: 0 21 31, 98 00 96  
[www.vw-moll.de](http://www.vw-moll.de)  
Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Fachbetriebs  
Betr.Nr. 130 21747

## Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesellkraftstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am:	14.3.2018	
bei km-Stand:	153163	
Rechnungsnummer:	A: 2018601540	
Service durchgeführt von:	<b>Autohaus Moll Kaarst GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Königsberger Straße 2 41564 Kaarst Telefon 0 21 31 / 9 60 00 Telefax 0 21 31 / 96 00 80 <a href="http://www.vw-moll.de">www.vw-moll.de</a> <b>Bet.Nr. 133/21747</b> Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	..... am (Datum): ..... oder	
bei (km-Stand):	180.000	

## Dokumentation der Karosserieprüfung



BTI-049

**Abb. 7** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

- Mängel festgestellt?
- Ja
- Nein: **✓**

Beschreibung der Mängel:

**Autohaus Moll Kaarst GmbH**  
 Volkswagen Partner  
 Königsberger Straße 2  
 41564 Kaarst  
 Telefon 0 21 31 / 9 60 00  
 Telefax 0 21 31 / 96 00 80  
[www.vw-moll.de](http://www.vw-moll.de)  
**Bet.Nr. 133/21747**

Stempel des Fachbetriebs

151-5D3-PKW.00

