



Betriebsanleitung

Golf, Golf GTI, Golf GTD, R


Ausgabe 07.2018



Fahrzeugdatenträger

[illegible]

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:   Audi 136/43834 Autohaus Bauschatz GmbH 72481 Sigmaringen 06.12.19 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:*)   Audi 136/43834 Autohaus Bauschatz GmbH 72481 Sigmaringen 06.12.19 Stempel des Volkswagen Partners
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Übergabe-Inspektion

Datum	2018-11-28
Laufleistung	15 km
Auftragsnummer	2018013537
Durchgeführt von	Bauschatz Laizer Straße 3 72488 Sigmaringen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-13
Laufleistung	89166 km
Auftragsnummer	2020004299
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschutzöl ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Uhl Herbertinger Straße 33 88348 Bad Saulgau Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-02-26
Laufleistung	60452 km
Auftragsnummer	2020001054
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Uhl Herbertinger Straße 33 88348 Bad Saulgau Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-08-07
Laufleistung	31154 km
Auftragsnummer	2019005536
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Uhl Herbertinger Straße 33 88348 Bad Saulgau Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZKP045615
Typbezeichnung	Golf 1,6 CLB 85 17DIM5F
Datum der Auslieferung	2018-12-06

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-06-07
Laufleistung	152558 km
Auftragsnummer	2021003532
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Reduktionsmittel ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Uhl Herberlinger Straße 33 88348 Bad Saulgau Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-11-23
Laufleistung	122904 km
Auftragsnummer	2020007273
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Reduktionsmittel ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Uhl Herberlinger Straße 33 88348 Bad Saulgau Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)