



Einzelnachweis

**Fahrzeugdaten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fahrgestellnummer      | WVWZZZ3CZJP012398            |
| Typbezeichnung         | PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F |
| Datum der Auslieferung | 2018-03-22                   |

**Inspektion**

|  |  |
|--|--|
| Datum                                    | 2021-08-31   |
| Laufleistung                             | 108647 km  |
| Auftragsnummer                           | 2021005554   |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten             | ✓ Staub-u.Pollenfilter<br>✓ Erweiterter Inspektionsumfang                      |
| Durchgeführt von                         | Steinböhrer<br>Hauptstraße 43<br>33758 Schloß Holte-Stukenbrock<br>Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)   |



## Einzelnachweis

---

### Fahrzeugdaten

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fahrgestellnummer      | WVWZZZ3CZJP012398            |
| Typbezeichnung         | PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F |
| Datum der Auslieferung | 2018-03-22                   |

---

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

|  |  |
|--|--|
| Datum                                    | 2020-08-05   |
| Laufleistung                             | 88925 km   |
| Auftragsnummer                           | 2020005013   |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten             | ✓ Dieselmotorschutzfilter<br>✓ Luftfiltereinsatz                               |
| Durchgeführt von                         | Steinböhrer<br>Hauptstraße 43<br>33758 Schloß Holte-Stukenbrock<br>Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)   |



Einzelnachweis

**Fahrzeugdaten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fahrgestellnummer      | WVWZZZ3CZJP012398            |
| Typbezeichnung         | PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F |
| Datum der Auslieferung | 2018-03-22                   |

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

|  |   |
|--|---|
| Datum                                    | 2019-09-17  |
| Laufleistung                             | 61033 km  |
| Auftragsnummer                           | 2019007135  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten             | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von                         | Steinböhrer<br>Hauptstraße 43<br>33758 Schloß Holte-Stukenbrock<br>Deutschland  |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)  |



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fahrgestellnummer      | WVWZZZ3CZJP012398            |
| Typbezeichnung         | PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F |
| Datum der Auslieferung | 2018-03-22                   |

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

|  |  |
|--|--|
| Datum                                    | 2018-11-30   |
| Laufleistung                             | 29416 km   |
| Auftragsnummer                           | 2018009720   |
| Durchgeführt von                         | Steinböhrer<br>Hauptstraße 43<br>33758 Schloß Holte-Stukenbrock<br>Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja   |
| Mobilitätsgarantie                       | Ja (bis Anzeige Service)   |

**Eintragung der Werkstatt**

|  |  |
|--|--|
| Datum                                    | 2018-10-17   |
| Laufleistung                             | 23141 km   |
| 48Q4 durchgeführt                        |  |
| Durchgeführt von                         | Steinböhrer<br>Hauptstraße 43<br>33758 Schloß Holte-Stukenbrock<br>Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja   |