

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ	AU	z	HW559500		
2	AM1	3HZ				
3	Sportsvan 1,4		CLBMT			
	92 KW SI	D7F				
	CZCA		SMN			
	LC9A		Ø8			
4	<p>BØA UØ9 G1C H4J JØT D33 Q2J</p> <p>V1P 1AS 1G6 1XX 1NL 5RQ 5SL TL1</p> <p>ØBN 3SØ 3U1 QI6 I8E 8GU 8ZQ</p> <p>1KE 1ZE - GØ5 7MM</p> <p>ØY1 4UP 4X3 4R4 4I2 N2Z 5TX</p> <p>8RM 2JD E2F ØAE ØBN 2G7</p> <p>1JA LØ5 ØYE</p>					



BTT-0907

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, FR Nummern.


<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Übergabeinspektion im Auftrag der</p> <p>Volkswagen AG / Autovermietgeschäft</p> <p>durch 21.02.17</p> <p>MOSOLF Logistics & Services GmbH</p> <p>Bremerlust 1</p> <p>38442 Wolfsburg</p> <p>Gültig für 2016/2017</p> <p>am Standort Wolfsburg / 18148</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>
<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30/8/18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28932	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftrag Nr. 7018015713 Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	1 Insp
am (Datum): 08/19	am (Datum): 08/19
oder	oder
bei (km-Stand) 60000	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9/8/19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 48205	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2019013247	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <p>142 / 21235</p> <p>Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH</p> <p>Donaustr. 32 63452 Hanau</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p> <p>142 / 21235</p> <p>Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH</p> <p>Donaustr. 32 63452 Hanau</p> </div>
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8/20 oder bei (km-Stand): 58832	Zusatzarbeiten am (Datum): 8/20 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07/18/20	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62176	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftr. Nr. 2020010271 Rechnungsnummer	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Audi Service 142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 60452 Hanau	LongLife Mobilitätsgarantie: Service Audi Service 142 / 21235 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 Stempel des Volkswagen Partners 60452 Hanau

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/12/21 oder bei (km-Stand): 78209	Insp. mit Öl am (Datum): 08/12/21 oder bei (km-Stand):