



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE1J0244935
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2018-02-07

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-07-23
Laufleistung	217787 km
Auftragsnummer	40509
Nummer der MOB Marke: 1/4.442.170	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Anhängerkupplung
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-01-25
Laufleistung	183304 km
Auftragsnummer	37349
MOB 1/4.136.420	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

### Eintragung der Werkstatt

Datum	2020-11-13
Laufleistung	172446 km
Aktion 23 AX durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-08-06
Laufleistung	157054 km
Auftragsnummer	34286
MOB:1/3.803.543	
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-10
Laufleistung	123738 km
Auftragsnummer	30830
MOB 1/3.483.328	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

#### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-19
Laufleistung	92626 km
Auftragsnummer	27678
MOB: 1/3.201.633	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselpartikelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

#### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-02-22
Laufleistung	60863 km
Auftragsnummer	25028
Nummer der MOB Marke: 1/2.910.464	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

#### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-08-24
Laufleistung	33905 km
Auftragsnummer	21764
Nummer Mob. Marke 1/2.693.915	
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH Leubinger Straße 8 99610 Sömmerda Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)