



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NP0K7028676
Typbezeichnung	SUP COM GrtSTY TD110/2 0A7F
Datum der Auslieferung	2018-11-13

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-12-02
Laufleistung	145467 km
Auftragsnummer	2021011501
Mob. 1/4 648 656	
Durchgeführt von	PIA Seeshaupter Straße 19 82377 Penzberg Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Zusatzarbeiten

Datum	2021-11-10
Laufleistung	141970 km
Auftragsnummer	2021008573
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH Seeshaupter Straße 19 82377 Penzberg Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-04-12
Laufleistung	117205 km
Auftragsnummer	2021105047
1/4.212.957	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	BaderMainzl Hans-Urmiller-Ring 40 A 82515 Wolfratshausen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-27
Laufleistung	89175 km
Auftragsnummer	2020113570
MOB: 1/3.681.271	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	BaderMainzl Hans-Urmiller-Ring 40 A 82515 Wolfratshausen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-11-04
Laufleistung	60042 km
Auftragsnummer	2019120914
1/3.296.237	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	BaderMainzl Hans-Urmiller-Ring 40 A 82515 Wolfratshausen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-06
Laufleistung	27366 km
Auftragsnummer	2019108856
1/2.972.640	
Durchgeführt von	BaderMainzl Hans-Urmiller-Ring 40 A 82515 Wolfratshausen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Übergabe-Inspektion

Datum	2018-10-31
Laufleistung	14 km
Auftragsnummer	2018008717
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH Meglingerstraße 8 81477 München Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)