Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3CZHP028380 DFCA

3G538X

2 3G538X PASSAT Var. CLBMT 140 KW
SRC LI7F TO TDI M6F DFCA

3 X0A B0A F86 G0K HI1 J2D DE5 Q2J
V0A 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8T7 QI6 I8E 8GU
1ZA L34 0YD G01 7MM

4 1JA

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Hdl.-Nr. 76716 Autohaus Lauermann GmbH Z[illegible]uer Straße 1a [illegible] 035936/31910 0[illegible] Sohland/Spree	26.04.2017 VAAL Autohaus Lauermann GmbH VW-Audi Zittauer Straße 1 a 02689 Sohland/Spree Telefon 03 59 36 / 319-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.12.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30379		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Hdl.-Nr. 76716 Autohaus Lauermann GmbH Zittauer Straße 1a 02943 Boxberg/OL OT Schland/Spree Stempel des Fachbetriebs			LongLife Mobilitätsgarantie: Hdl.-Nr. 76716 Autohaus Lauermann GmbH Zittauer Straße 1a 02943 Boxberg/OL OT Schland/Spree Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-04-17
Laufleistung	87898 km
Auftragsnummer	25662
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Reduktionsmittel ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Lauermann Zittauer Straße 1a 02689 Sohland Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-09-05
Laufleistung	59624 km
Auftragsnummer	22799
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Lauermann Zittauer Straße 1a 02689 Sohland Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP028380
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 140 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-04-26

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-02-08
Laufleistung	141193 km
Auftragsnummer	33568
Durchgeführt von	Lauermann Zittauer Straße 1a 02689 Sohland Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-02-25
Laufleistung	116778 km
Auftragsnummer	29614
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Reduktionsmittel ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Lauermann Zittauer Straße 1a 02689 Sohland Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP028380
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 140 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-04-26

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-10-28
Laufleistung	174421 km
Auftragsnummer	36701
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Reduktionsmittel ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Lavermann Zittauer Straße 1a 02689 Sohland Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner