



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE1J0371324
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2018-07-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2022-01-06
Laufleistung	148048 km
Auftragsnummer	2131465
Mob.Nr.: 1/4.753.119	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Garantie gegen Durchrostung nach Karosseriereparatur

Datum	2021-04-14
Laufleistung	126782 km
Auftragsnummer	2118099
Die bei uns durchgeführte Karosseriereparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von ŠKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.	
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Eintragung der Werkstatt

Datum	2021-01-05
Laufleistung	121714 km
Aktion 23AX durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-01-05
Laufleistung	121714 km
Auftragsnummer	2113876
MOB.: 1/4.077.114	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-02-21
Laufleistung	92966 km
Auftragsnummer	2096970
Mob.Nr.: 1/3.495.069	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-08-02
Laufleistung	62396 km
Auftragsnummer	2087184
MOB.NR. 1/3.231.101	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-31
Laufleistung	30660 km
Auftragsnummer	2078315
1/2.889.210	
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-07-06
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	33123
Durchgeführt von	Skoda Zentrum Wolfsburg GmbH Heinr.-Nordhoff-Str.125 38440 Wolfsburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)