



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZKE039130
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-12-12

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-09-28
Laufleistung	149350 km
Auftragsnummer	2021012377
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Porsche Bratislava, Vajnorska Vajnorská, 162 83104 Bratislava Slowakei
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-01-13
Laufleistung	118267 km
Auftragsnummer	2021000233
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Porsche Bratislava, Vajnorska Vajnorská, 162 83104 Bratislava Slowakei
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-06-15
Laufleistung	88498 km
Auftragsnummer	2020006798
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Porsche Bratislava, Vajnorska Vajnorská, 162 83104 Bratislava Slowakei
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-30
Laufleistung	58223 km
Auftragsnummer	2019016734
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Reduktionsmittel ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Vajnorská 162 83104 Bratislava Slowakei
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-24
Laufleistung	29108 km
Auftragsnummer	2019008175
Durchgeführt von	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Vajnorská 162 83104 Bratislava Slowakei
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)