


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	  TMBUH61Z6B2050564 CEGA	Datum der Fahrzeugübernahme: 131010																																																
Typbeschreibung Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	1Z5515 OCT.COM CR RS KXZ 9463 VE 125KW CEGA	 Hödlmayer GmbH 43111 Schwanberg Aisting 33 Tel. 07262/660-1111																																																
Mehr-Ausstattung	<table border="0"> <tr> <td>EOA</td><td>1D0</td><td>SSL</td><td>SRQ</td><td>1KT</td><td>6FB</td><td>1AT</td><td>3FA</td></tr> <tr> <td>1N3</td><td>1NL</td><td>H7D</td><td>4UF</td><td>4R4</td><td>3KD</td><td>3QT</td><td>4X3</td></tr> <tr> <td>4A5</td><td>8L5</td><td>JON</td><td>7AA</td><td>8GU</td><td>6YO</td><td>9AK</td><td>9VJ</td></tr> <tr> <td>7T6</td><td>8AY</td><td>BQL</td><td>8X1</td><td>4K3</td><td>B12</td><td>G07</td><td>QN2</td></tr> <tr> <td>3L3</td><td>9P1</td><td></td><td>7X2</td><td>9WB</td><td>BWS</td><td>7A0</td><td>3GN</td></tr> <tr> <td>QG1</td><td>7MG</td><td>L58</td><td>7P4</td><td>FOA</td><td></td><td>3S7</td><td>2UC</td></tr> </table>	EOA	1D0	SSL	SRQ	1KT	6FB	1AT	3FA	1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3	4A5	8L5	JON	7AA	8GU	6YO	9AK	9VJ	7T6	8AY	BQL	8X1	4K3	B12	G07	QN2	3L3	9P1		7X2	9WB	BWS	7A0	3GN	QG1	7MG	L58	7P4	FOA		3S7	2UC	Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä- ßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewähr- leistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.  Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)
EOA	1D0	SSL	SRQ	1KT	6FB	1AT	3FA																																											
1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3																																											
4A5	8L5	JON	7AA	8GU	6YO	9AK	9VJ																																											
7T6	8AY	BQL	8X1	4K3	B12	G07	QN2																																											
3L3	9P1		7X2	9WB	BWS	7A0	3GN																																											
QG1	7MG	L58	7P4	FOA		3S7	2UC																																											

Service-Nachweis

Datum: 24.11.2011		km-Stand: 31047	
Durchgeführt wurde:		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	
Inspektions-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☒	☐	
Alle 60 000 km	☐	☒	
Alle 90 000 km	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	
Wechsel der Lambda-Sonde		☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel		☐	☒

Se 2 Jahre Mobilitätsgarantie
 LongLifeService
 1001036
 Skoda-Service-Partner

AVP Automobiliengruppe GmbH
 Mühldorfer Straße 88
 84503 Altötting
 Tel. (08671) 5007-0 • Fax 5007-79
 Händler-Nr. 54 798 80
 Skoda-Servicepartner

SAD 5196 83 01

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 8.4.2013

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Polsterfilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 60701

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Service SIMPLY CLEVER ŠKODA



 2 Jahre Mobilitätsgarantie

Servicepartner **1692634**

Volkswagen Zentrum

Kandhut

5470400

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: H. Anzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: <u>23.10.13</u>		km-Stand: <u>70410</u>			
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein	
Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒	 Servicepartner Volkswagen Zentrum Landshut Stempel 5470400		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	km-Stand: _____		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Datum: <u>23.10.13</u>		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 04.12.14		km-Stand: 90 858	
Durchgeführt wurde:			
	ja	nein	
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐	☐
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☐	☒	
Alle 60 000 km	☐	☒	
Alle 90 000 km	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	


ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie.
 TMB: 4H61Z6B7050564
 2279783
SAD 517-8301 Stand: 01/2014
 Servicepartner
 Volkswagen Zentrum
 Landshut
 5470400
 Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: _____
 Datum: _____
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: <u>13/05/2016</u>		km-Stand: <u>121269</u>	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☐	☒	
Alle 60 000 km	☒	☐	
Alle 90 000 km	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

Se  **ŠKODA** 

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE Servicepartner

TMB: UH 6-126 B2050564 Volkswagen Zentrum

2609225 Landshut

5470400

SAD 51968301 Stand: 03/2015

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 151000

Datum: 2018/05

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:	23.10.17		km-Stand:	151560	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			


ŠKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 2943355
 Service
 SAD 51968301 Stand: 03/2015
 Servicepartner
Volkswagen Zentrum
 Landshut
5470400
 Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 151560

Datum: 15.7.18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

* 15.7.18
166626 km Bremsflüssigkeit

Service-Nachweis

Datum:	6.6.19		km-Stand:	184 301	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Wasserpumpenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐			

Serv

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.088.508

Service

SAD51968301 Stand: 08/2016

Servicepartner

Volkswagen-Zentrum Landshut

5470400

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 184 301

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:	31.05.2021		km-Stand:	215 696	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Se

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB:

2/3.370.583

Servicepartner

Volkswagen Zentrum Landshut

5470400

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 245 696

Datum: 05.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.