




# Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBKE61Z4B2141042

CFHC



Typbeschreibung

1Z583X OCT.COM CR

4X4

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

MUA 9156

CS 103KW CFHC

Mehr-Ausstattung

EOA	1D0	SSL	SRQ	1KS	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	HW6	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3
4A3	8L5	JON	7AA	8GU	6YO	9AK	8RM
7T2	8AY	BQL	8X1	4K3	B01	G06	GN2
3L3	9P1		7X1	9W0	BWV	7A0	3GA
QG1	7MG	L66	7P4	FOA		3S2	2UB

Datum der Fahrzeugübernahme:

2 7 0 9 1 7



**Auto RuSig Neustadt**

-Škoda Vertragshändler-

Seifenweg 1 · 01844 Neustadt/Sachsen

Tel. 03596-509900 Fax 509909

Stempel und Unterschrift

Händler-Nr. 6646 710

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-  
ßem Zustand übernommen  
habe und ich mit der richtigen  
Bedienung und den Gewähr-  
leistungsbedingungen vertraut  
gemacht wurde.

-----  
Unterschrift des Käufers  
(siehe „Daten über  
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Datum: 13.02.13

Durchgeführt wurde:

km-Stand: 30.438

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich</b>		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Se 5561030 SIMPLY CLEVER

**Franke Automobile GmbH & Co. KG**

Verkauf - Service - Ersatzteile

Leipziger Straße 51, 09599 Freiberg

2 Jahre Mobilitätsgarantie

Tel.: 03731/ 678-300 • Fax: 03731/ 678-350

SAD 51968301 Stand: 02/2012

**1612348**



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 30.438

Datum: 13.02.13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

# Service-Nachweis


Datum:	11.04.14		km-Stand:	45618	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Service durchgeführt:</p> <p>6561030</p> <p><b>Franke Automobile GmbH &amp; Co. KG</b></p> <p>Verkauf - Service - Ersatzteile</p> <p>Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg</p> <p>Tel.: 03731/ 678-300 • Fax: 03731/ 678-350</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p> </div>		
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	120000
				Datum:	12.05.14

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

# Service-Nachweis

Datum: 26.03.15 km-Stand: 59057

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>DSG - Öl</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Haldex Öl</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich</b>			 <b>ŠKODA</b> <b>Franke Automobile</b> <b>GmbH</b> <b>2 Jahre Mobilitätsgarantie.</b> Verkauf - Service - Ersatzteile Heppziger Straße 54 09599 Freiberg TMB: <i>VERKEHRSSYSTEME</i> Tel.: 03731/ 678-300 Fax: 03731/ 678-350 <b>2414487</b> <small>SAD 51968301 Stand: 01/2014</small>		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	<u>Nach Serviceanzeige</u>	
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	km-Stand:	_____	
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum:	_____	
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 19.07.16

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Inspektions-Service</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich</b>		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 88471

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bremsflüssigkeitswechsel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ser  **ŠKODA**

ŠKODA

**2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: **Franke Automobile GmbH & Co. KG** 

**2807215** Verkauf - Service - Ersatzteile

SAD 51968301 Stand 03/2015  
Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg

Tel.: 03731/ 678-300 • Fax: 03731/ 678-350

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Nach Serviceanzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 01.09.17

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich</b>		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 119779

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG + Haldex Öl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Servi



**2 JAHRE  
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: KE6174B 2141092

**2/3.067.845**

SAD51968301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Serviceanzeige

Datum:                     

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 17/9/2018

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich</b>		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 150432

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6561030

**2 JAHRE**  
**MOBILITÄTSGARANTIE**

**FRANKE AUTOMOBILE GmbH & Co. KG**  
09599 Freiberg  
T 03731 678-300  
F 03731 678-350  
www.franke-auto.de

**SKODA**  
2/3.250.979

  
SA051968301 Stand: 01/2018

Nächster Inspektions-Service:

Nach Serviceanzeige  
km-Stand: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 02.01.2020

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>a)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich</b>		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 181527

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>DSG 2RS.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Servi

**2 JAHRE  
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB:

**2/3.368.395**



**SKODA**



**SKODA**

FRANKE AUTOMOBILE GmbH & Co. KG  
 Marienlager-Straße 54  
 09599 Freiberg  
 T 03731 678-300  
 F 03731 678-350  
 www.franke-auto.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Serviceanzeige  
 Datum: \_\_\_\_\_

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>a)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.