



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJP021392
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-09-13

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2021-12-02
Laufleistung	180000 km
Auftragsnummer	70105
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von	Autohaus Schön GmbH & Co. KG Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2021-05-26
Laufleistung	151328 km
Auftragsnummer	61937
Durchgeführt von	Autohaus Schön GmbH & Co. KG Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-09-17
Laufleistung	121295 km
Auftragsnummer	50197
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Schön GmbH & Co. KG Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-02-27
Laufleistung	90054 km
Auftragsnummer	41783
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Schön GmbH & Co. KG Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-08-26
Laufleistung	60285 km
Auftragsnummer	33521
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Schön Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-03-18
Laufleistung	30691 km
Auftragsnummer	25815
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Schön Grundweg 37 89542 Herbrechtingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Übergabe-Inspektion**

Datum	2018-08-13
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	2018022959
Durchgeführt von	MAHAG HB Schleibingerstraße 12 - 16 81669 München Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)