

## Fahrzeugdatenträger

1	WWZZZ3CZGP031106	CRLB	
2	3G535X 3G535X PASSAT Var. QFZ LI7F TO	CLBMT TDI M6F CRLB	110 KW
3	X0A B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 Q2J VOA 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8T7 Q16 18H 8GV 1ZA L33 OYC G01 7MM		
4	1JA		

Abb. 1 1 Fahrzeugidentifikationsnummer, 2 Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3 Motorkennbuchstabe, Getriebebuchstabe, Leuchtzeichen, Fahrzeugausstattung, 4 Motor-Auswählungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup>
<b>Volkswagen Zentrum Bergkamen</b> <b>Hülpert SK GmbH</b> Werner Straße 117-119 59102 Bergkamen	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt

## Der Volkswagen Service

### Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC	- Golf Variant	- Sharan
- Eos	- Jetta	- The Beetle
- Golf	- Passat	- The Beetle Cabriolet
- Golf Cabriolet	- Passat GTE	- Tiguan
- Golf GTD	- Passat Variant	- Touareg
- Golf GTE	- Passat Variant GTE	- Touran
- Golf GTI	- Polo	- up!
- Golf Sportsvan	- Scirocco	

### Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

#### ⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

#### 📌 HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gem.

Großkunde



3000127015C

### Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl, DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung, Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.04.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30777	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 8601	<input type="checkbox"/> a
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> b
	LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Fachbetriebs:	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> Fach Service-Intervall-Anzeige	Erw. Inspektion
oder	
am (Datum): 04.18	am (Datum): 04.18
oder	
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

### Dokumentation der Karosserieprüfung






Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

### Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>08.03.18</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>61304</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>A: 4583</b>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Betr.-Nr. 70395 Autohaus Gier e. Kfm., Weimarsche Str. 140 99098 Erfurt Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Betr.-Nr. 70395 Autohaus Gier e. Kfm., Weimarsche Str. 140 99098 Erfurt Stempel des Volkswagen Partners
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<b>DKSP Luft</b>
am (Datum): <b>03.05</b>	am (Datum): <b>03.18</b>
oder	oder
bei (km-Stand): <b>90000</b>	bei (km-Stand): <b>90000</b>

### Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                       Betr.-Nr. 70395                      Autohaus Gier e. Kfm.,                      Weimarsche Str. 140                      99098 Erfurt                      Telefon 0361-42600                      Stempel des Fachbetriebs                 </div>		

### Service-Nachweis 3

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:		Ja / Nein Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Dieseldieselfilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Service durchgeführt am: <i>8.02.2019</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>93721</i>	Rechnungsnummer: <i>HA 3756</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....
		<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> .....
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige		<i>Prüfung Licht</i>	
oder		am (Datum): <i>06.12.19</i>	
am (Datum): <i>02.1.2020</i>		oder	
oder		bei (km-Stand): .....	
bei (km-Stand): <i>721000</i>		...	

### Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole

- ✘ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel		
		Stempel des Fachbetriebs

### Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippennemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz
Service durchgeführt am: 22.02.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 773677	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: HA 5291	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  150/78042 Autohaus Großmann 67233 Eichicht/S.	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/2020 oder bei (km-Stand): 723000	<i>Pollenfilter</i> am (Datum): 07/2020 oder bei (km-Stand): 771000

### Dokumentation der Karosserieprüfung






Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorträger
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl. DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.12.2019	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 722047	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: HA 6762	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  150/78042 Autohaus Großmann 07338 Eichicht/S.	LongLife Mobilitätsgarantie:  150/78042 Autohaus Großmann 07338 Eichicht/S.
Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/2020	Bremsflüssigkeit am (Datum): 12/2021
oder bei (km-Stand): 752000	oder bei (km-Stand): 70000 Luft- und Kraftstofffilter

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Stein Schlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 150/78042 Autohaus Großmann 07338 Eichicht/S. Stempel des Fachbetriebs

3000127018C

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG® ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>14.12.2020</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>74970</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>EA 8978</u>	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> .....

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Bremsflüssigkeit</i>
oder	
am (Datum): <u>11/2021</u>	am (Datum): <u>01/2021</u>
oder	
bei (km-Stand): <u>77970</u>	bei (km-Stand): <u>78000 Luft+Luftdruckkontrolle</u>

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzpdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 x Kratzer    ○ Beule/Delle    □ Korrosion    △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3000127019C

### Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl. DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>7P. 11. 2021</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>776 755</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>HA 77739</b>	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie
Service durchgeführt von:	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>11/2022</b> oder bei (km-Stand): <b>206 700</b>	<b>Zahnriemenwechsel</b> am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): <b>270000</b>

### Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole

× Kratzer    ○ Beule/Delle    □ Korrosion    Δ Stainschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel		

Stempel des Fachbetriebs