



# Serviceplan

Volkswagen  
Deutschland



Serviceplan:  
Volkswagen  
Stand: 05.03.2015  
Deutsch: 05.2015  
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01  
Teile-Nr.: 3G0012701SC



## Fahrzeugdatenträger

## Der Volkswagen Service

1	<input type="text"/> wwwwzz3C z GE101652
2	<input type="text"/> 3G5 48R
3	<input type="text"/> PASSAT Var. HLBMT 140 kW TDI D6A
4	<input type="text"/> DFC A L17F _____

### Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
  - Golf Variant
  - Eos
  - Jetta
  - Golf
  - Passat
  - Golf Cabriolet
  - Passat GTE
  - Golf GTD
  - Passat Variant
  - Golf GTE
  - Passat Variant GTE
  - Golf GTI
  - Polo
  - up!
  - Scirocco
  - Golf Sportsvan

### Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Abb. 1: Fahrzeug Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, 3: Motorbezeichnung, 4: Motorkennbuchstabe, Getriebe-Kennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern, Innenraumausstattung.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

**Autoshop Moll Kasten GmbH**  
Volkswagen Partner  
Königberger Straße 2  
41584 Kasten  
Telefon 0 21 31 / 9 60 00  
Telefax 0 21 31 / 55 00 90  
[www.vw-moll.de](http://www.vw-moll.de)  
Bef.Nr. 133/21747

16.11.15  
Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partnerteam

3G0012701SC

<b>WARNUNG</b>	
<p>Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.</li> <li>• Betriebsanleitung beachten.</li> </ul>	

<b>HINWEIS</b>
Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölform, unzureichendem Service oder mangelnder Teilerverfügbarkeit entstehen.

- Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Wartehaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.
- Damit Sie den Servicesplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.
- Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

a) Je nachdem, was zuerst eintreft.

## Service-Nachweis 1

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbexkupplung; Öl	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am: <i>01.08.2016.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	<input type="checkbox"/>
bei km-Stand: <i>29783</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: <i>20425</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ..... .....	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:	
<b>AUTO WOLF GmbH &amp; Co. KG</b> Volkswagen Partner Kölner Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr 0208 - 4 84 07 - 0 - Fax 4 84 07 - 50 Stempel des Volkswagen Partners		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>01.-2017.</i>	..... ..... am (Datum): <i>1.1.2017.</i> oder bei (km-Stand): <i>59783</i>	




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer       Beule/Delle

Korrasion       Steinbruch

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:


Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseleinspritzstofffilter	<input type="checkbox"/> Dieseleinspritzstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.04.2011	Service durchgeführt am: 24.04.2011	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 63084	bei km-Stand: 63084	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: -36632-	Rechnungsnummer: -36632-	<input type="checkbox"/> ....	<input type="checkbox"/> ....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:		
<b>AUTO WOLF GmbH &amp; Co. KG</b> Volkswagen Partner Kölner Straße 6 - 45481 Mülheim an der Ruhr <b>0208-48407-0 - Fax 48407-50</b> Stempel des Fachbetriebs	<b>AUTO WOLF GmbH &amp; Co. KG</b> Volkswagen Partner Kölner Straße 6 - 45481 Mülheim an der Ruhr <b>0208-48407-0 - Fax 48407-50</b> Stempel des Volkswagen Partners		
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>			
<b>Service-Ereignis</b>	Zusatzarbeiten		
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.07.2018 oder bei (km-Stand): 93084	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....		

## Dokumentation der Karosserieprüfung



BTT-0449

**Abb. 4** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?  
Beschreibung der Mängel:

<input type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.07.2018 oder bei (km-Stand): 93084	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

▼

Stempel des Fachbetriebs

▼

### Service-Nachweis 3

#### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremstflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	13.12.17	
bei km-Stand:	96121	
Rechnungsnummer:	40808	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:	
 <p>133/21551 Autohaus Schmitt Stempel des Vorkaufsgesellschaftspartners</p>		
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	DSG-Ölwechsel	
am (Datum): .....		
oder		
bei (km-Stand): .....		




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Steinschlag
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Negativ	<input type="checkbox"/> Negativ

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>Hörder Straße 55, 58239 Schwerin Tel. 02304 47193-100 • Fax 02304 47193-15 Stempel des Fachbetriebs</p>	
 <p>VW SCHMITT Hörder Straße 55, 58239 Schwerin Tel. 02304 47193-100 • Fax 02304 47193-15 Stempel des Fachbetriebs</p>		
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige oder	DSG-Ölwechsel	
am (Datum): .....		
oder		
bei (km-Stand): .....		

**VW SCHMITT**  
Hörder Straße 55, 58239 Schwerin  
Tel. 02304 47193-100 • Fax 02304 47193-15


Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

## Service-Nachweis 4

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlammfilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebefüllöl DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Lufffiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 12.01.2018	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: 125906	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer: ~ 62661 -	<input type="checkbox"/> ..... Bew-UVV.....	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:	
<b>AUTO WOLF GmbH &amp; Co. KG</b> Volkswagen Partner Kölner Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr 0208-48407-0 - Fax 48407-50	<b>AUTO WOLF GmbH &amp; Co. KG</b> Volkswagen Partner Kölner Straße 8 - 45481 Mülheim/Ruhr 0208-48407-0 - Fax 48407-50	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners	
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09.10.08 oder bei (km-Stand): 155906	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	



<b>Abb. 6</b> Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.	<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinenschlag
<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

3G0012701SC

