



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WWWZZZ3CZKE050933
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID7F
Datum der Auslieferung	2019-01-10

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2022-02-10
Laufleistung	184663 km
Auftragsnummer	2022000482
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-07-13
Laufleistung	154444 km
Auftragsnummer	2021002759
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-12-17
Laufleistung	121085 km
Auftragsnummer	2020005168
WSS hat einen Riss	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-06-25
Laufleistung	90359 km
Auftragsnummer	2020002457
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-01-08
Laufleistung	59808 km
Auftragsnummer	2020000041
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-19
Laufleistung	29570 km
Auftragsnummer	2019002594
Durchgeführt von	Gudel-Ehlers Industriestraße 13 46359 Heiden Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-12-17
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	125403 18
Durchgeführt von	Werner Egerland Automobillogistik GmbH&Co.KG Am Huxmühlenbach 3a 49084 Osnabrück DE
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Nein