

# Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z HW099288																																																			
	5T1 47Y																																																			
2	TOURAN 2.0	HLBMT																																																		
	110 KW TDI D6F																																																			
3	DFGA	SGG																																																		
	LC5BL	VG																																																		
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>CE9</td> <td>G1A</td> <td>HD3</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q4H</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>0BP</td> <td>3S1</td> <td>3U2</td> <td>QG1</td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td>8ZQ</td> </tr> <tr> <td>1KE</td> <td>1ZA</td> <td>-</td> <td>G04</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X3</td> <td>4I2</td> <td>N7D</td> <td>5MB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>2JR</td> <td>E0A</td> <td>0AL</td> <td>0BP</td> <td>2G5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1JA</td> <td>L09</td> <td>0YH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			B0A	CE9	G1A	HD3	J2D	DN4	Q4H	-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1	0BP	3S1	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZQ	1KE	1ZA	-	G04	7MM			0Y1	4UP	4X3	4I2	N7D	5MB		8RM	2JR	E0A	0AL	0BP	2G5		1JA	L09	0YH				
B0A	CE9	G1A	HD3	J2D	DN4	Q4H																																														
-	1AT	1G0	1XX	1NL	5RQ	5SL TR1																																														
0BP	3S1	3U2	QG1	I8E	8GV	8ZQ																																														
1KE	1ZA	-	G04	7MM																																																
0Y1	4UP	4X3	4I2	N7D	5MB																																															
8RM	2JR	E0A	0AL	0BP	2G5																																															
1JA	L09	0YH																																																		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

10.04.2017



Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>

13.04.2017

**SCHRÖDER // TEAMS**  
SENNESTADT

BEGEISTERUNG VERBINDET

Schröder Team Sennestadt GmbH  
Industriestraße 19 | 33689 Bielefeld | Tel. 0521 3600-100  
info-vw@schroeder-team.de | www.vw-schroeder.de

Stempel des Volkswagen Partners

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am <b>22. DEZ. 2017</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>3128</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>18231</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Hilpert Volkswagen und AUDI Service</b> Planetenfeldstraße 87 44379 Dortmund Telefon 02 31 - 6 70 05-0 Stempel des Fachbetriebs	<b>Hilpert Volkswagen und AUDI Service</b> Planetenfeldstraße 87 44379 Dortmund Telefon 02 31 - 6 70 05-0 Stempel des Volkswagen Partners
<a href="http://www.hilpert.de">www.hilpert.de</a> Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis	<a href="http://www.hilpert.de">www.hilpert.de</a> Betriebsnummer 51047 Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): .....



## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>21. SEP. 2018</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>64128</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Reparaturnummer: <b>15690/1</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Hülpert Planetenfeldstraße
Service durchgeführt von: Hülpert VZ GmbH Planetenfeldstraße 87 44379 Dortmund Telefon +49 231 61005-0 Telefax +49 231 6198-39	Hülpert VZ GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Planetenfeldstraße 87 44379 Dortmund Telefon +49 231 61005-0 Telefax +49 231 6198-39 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 51047
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): <b>90000</b>



# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>17. MAI 2019</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>85788</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>7752</b>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> <b>LongLife Mobilitätsgarantie:</b>
Service durchgeführt von: <b>Hilpert VZ GmbH</b>	<b>Volkswagen und AUDI Service</b>
<b>Volkswagen und AUDI Service</b>	Planetenfeldstraße 87
Planetenfeldstraße 87	44379 Dortmund
44379 Dortmund	Telefon: 02 31-6 10 05-0
Telefon: 02 31-6 10 05-0	Telefon: 02 31-6 10 39
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
www.hilpert.de	www.hilpert.de
Ihre nächsten Service-Termine	Betriebsnummer 51047
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	am (Datum): .....
am (Datum): .....	oder
oder	bei (km-Stand): .....
bei (km-Stand): <b>170000</b>	

## Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>3.1.20</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>125449</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige <b>oder</b> am (Datum): ..... <b>oder</b> bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... <b>oder</b> bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>9.10.20</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>156514</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): .....

## Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>30.7.21</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>187736</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Service durchgeführt von: <b>133/42749</b> <b>TIEMEYER</b> automobile 44892 Bochum Stempel des Fachbetriebs	<input checked="" type="checkbox"/>  LongLife/Mobilitätsgarantie: <b>133/42749</b> <b>TIEMEYER</b> automobile 44892 Bochum Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....