



Bildata

Bilens ID-nummer

Typebeskrivelse

Gearkasse/laknummer/indvendigt
udstyr/motordelse/motorkode

Ekstraudstyr



TMBJF73T3C9069833

CFGB

3T539C SUP. CO CR DPE ELE

NLN LA7W-8E8E CP 125KW CFGB

EOA 1DO 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HGB 4UP 3NW 3QT 4X3
4A3 8ZF JON 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM
7Q0 8AK 8QL 8X1 4K3 B04 G07 QNO
3L4 9P3 Q2A 7X5 9ZG 8WD 7A0 3GN
QG1 7MG L30 7P1 F0A 2UA 3S9

Dato for overtagelse af bilen:

3 0 0 5 1 2



Jeg bekræfter hermed at jeg
har overtaget bilen i korrekt
og fejlfri stand og at jeg har
gjort mig fortrolig med den
korrekte betjening og med
garantibetingelserne.

Købers underskrift (se „Data
vedr. bilens ejer“, side 2)

Servicedokumentation

Dato: 30.04.13		Km: 31.340		ja	nej
Gennemført:	ja	nej			
Motorolieskift	☒	☐	Udskiftning af lambda-sonden	☐	☒
Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt	☒	☐			
Inspektionsservice:	☒	☐			
Interval-service	☒	☐			
Kontroller karrosseri for lakskader ^{a)}	☒	☐			
Udskiftning af bremsevæske	☐	☒			
Desuden hver 60 000 km eller 4.år	☐	☒			
Udskiftning af brændstoffilter	☐	☒			
Udskiftning af tændrør	☐	☒			
Udskiftning af luftfilterindsats	☐	☒			
Udskiftning af olie og oliefilter i automatisk gearkasse DSG	☐	☒			
Udskiftning af tandrem <i>Zahnriemen</i>	☐	☒			
Udskiftning af tandremsspænderulle	☐	☒			

Se

SIMPLY CLEVER ŠKODA

Autohaus Maimann GmbH

Max-Waldmühl-Strasse 10, 86699 Landsberg

Telefon: 08191 9282-0, Telefax: 08191 3004

www.maimann.de, E-Mail: info@maimann.de

1730935

Stempel ŠKODA-servicepartner

Næste inspektions-/intervalservice:

Km: *nach Anr.*

Dato: *04.15*

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervalindikation)

^{a)} Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader ⇒ Side 17, Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse.

Servicedokumentation

Dato: 20.10.14 Km: 59.712 L

	ja	nej		ja	nej	
Durchgeführt wurde:			Udskiftning af lambda-sonden	☐	☒	
Motorölwechsel	☒	☐	<i>Das Motoröl wurde vom Kunden angeliefert 50400/50700</i>			
Motoröl für das Serviceintervall QG1 verwendet	☒	☐				
Inspektions-Service	☒	☐				
Intervall-Service	☒	☐				
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐				
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒				
Zusatzarbeiten alle 60.000 km oder 4 Jahre	☒	☐				
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒				
Zündkerzenwechsel	☐	☒				
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒				
Öl- und Ölfilterwechsel im autom. Getriebe DSG	☒	☐				
Zahnriemenwechsel	☐	☒				
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒				



2 Jahre Mobilitätsgarantie. Landsberg
 Telefon: 08191 2282-0, Telefax: 08191 3004
 TMB: www.maimann.de, E-Mail: info@maimann.de
 Skoda Vertragshändler Händler-Nr. 5325820
 2277259
 SAD 51968301 Stand: 01/2014

Nächste Inspektions-/Intervallservice: _____ Km: nach

Dato: Anzeige

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervalindikation)

a) Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader ⇒ Side 19, Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse.

Servicedokumentation

Dato: 19.10.15 Km: 89 829

Gennemført:	ja	nej	ja	nej
Motorolieskift <u>Ol. ang.</u>	☒	☐	Udskiftning af lambda-sonden	☐ ☒
Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt	☒	☐		
Inspektionsservice:	☒	☐		
Interval-service	☒	☐		
Kontroller karrosseri for lakskader ^{a)}	☒	☐		
Udskiftning af bremsevæske	☒	☐		
Desuden hver 60 000 km eller 4.år	☐	☒		
Udskiftning af brændstoffilter	☒	☐		
Udskiftning af tændrør	☐	☒		
Udskiftning af luftfilterindsats	☒	☐		
Udskiftning af olie og oliefilter i automatisk gearkasse DSG	☐	☒		
Udskiftning af tandrem	☐	☒		
Udskiftning af tandremsspænderulle	☐	☒		

Service gennemført:



ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie GmbH

Telefon: 08191 9282-0, Telefax: 08191 3004

www.maimann.de, E-Mail: info@maimann.de

Skodavertragshändler Händler-Nr.: **2513548**

SAD 51968301 Stand: 01/2014

Næste inspektions-/interval-service:

Km: Ot. Jurek

Dato: 11/15

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervalindikation)

a) Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader ⇒ Side 21, Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse.

Serviceokumentation

Dato: <u>22.08.2014</u>		Km: <u>131156</u>	
Durchgeführt wurde:	ja	nej	
Motorölwechsel	☒	☐	Udskiftning af lambda-sonden ☐ ja ☒ nej
Motoröl für das Serviceintervall QG1 verwendet	☒	☐	
Inspektions-Service	☐	☒	
Intervall-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☐	☒	
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	
Zusatzarbeiten alle 60.000 km oder 4 Jahre	☐	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im autom. Getriebe DSG	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

Service gennemført:

Autohaus RESSLE

Hauptstraße 10 • 86934 Ludenhausen

Telefon (08194) 80 82 • Fax (08194) 80 83

MOBILITÄTSGARANTIE 760 10

TMB: JF73T8C9069833

2/3.066.232

SAD51968301 Stand: 08/2016

Næste inspektions-/intervalservice:

42857 Km: 08119

Dato: 16-10-00

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervalindikation)

a) Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader ⇒ Side 23, Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse.

Servicedokumentation

Dato:	31.10.18		Km:	163.167	
	ja	nej		ja	nej
Durchgeführt wurde:					
Motorölwechsel	☒	☐	Udskiftning af lambda-sonden	☐	☒
Motoröl für das Serviceintervall QG1 verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☐	☒			
Intervall-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒			
Zusatzarbeiten alle 60.000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl- und Ölfilterwechsel im autom. Getriebe DSG	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service gennemført:

SKODA Autohaus Mayer
GmbH & Co. V. KG
Wörishofer Straße 23
86842 Türkheim
T 08245/9621-0
F 08245/9621-77
service@mayer-tuerkheim.de
www.mayer-tuerkheim.de
Hdl.-Nr. 5649210

Service

Stempel ŠKODA-servicepartner

Næste inspektions-/intervalservice:

Km: _____

Dato: _____

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervalindikation)

47 Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er regim eller nedskriv evt. skader ⇒ Side 25, Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse.

Servicedokumentation

Dato: 14.11.2018 Km: 169202

	ja	nej		ja	nej
Durchgeführt wurde:					
Motorölwechsel	☐	☒	Udsiftning af lambda-sonden	☐	☒
Motoröl für das Serviceintervall QG1 verwendet	☐	☒			
Inspektions-Service	☐	☒	Service gennemført:		
Intervall-Service	☒	☐	  2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE Autohaus RESSLE Hauptstraße 10 • 86934 Ludenhausen Tel. (08194) 93 21 60 • Fax (08194) 80 83 Skoda-Servicepartner Hdl.-Nr. 56 760 10 Stempel SKODA-servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusatzarbeiten alle 60.000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Næste inspektions-/interval service:		
Öl- und Ölfilterwechsel im autom. Getriebe DSG	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			


Km: 169202

Dato: 14.11.2018

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervalindikation)

*) Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader ⇒ Side 27, Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse.

Serviceokumentation

Dato: 27.08.19		Km: 195.371	
Durchgeführt wurde:	ja	nej	
Motorölwechsel	☒	☐	Udskiftning af lambda-sonden ☐ ☒
Motoröl für das Serviceintervall QG1 verwendet	☒	☐	
Inspektions-Service	☒	☐	Service gennemført:
Intervall-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☐	☒	
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	
Zusatzarbeiten alle 60.000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	Næste inspektions-/intervallservice:
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Km: _____
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	Dato: _____
Öl- und Ölfilterwechsel im autom. Getriebe DSG	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervalindikation)
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

a) Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader ⇒ Side 29, Kontrol af karosseriets korrosionsbeskyttelse.