

Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|----------|-----|-------------|
| 1 | WVG ZZZ | 1T | z | HW010581 | | |
| | 5T1 | 32X | | | | |
| 2 | TOURAN | 1.6 | | CLBMT | | |
| | 85 | KW | TDI | M6F | | |
| 3 | DGDA | | | RSQ | | |
| | LC9X | | | BG | | |
| 4 | B0A | C1E | G0K | H6X | J0V | DK8 Q2J |
| | - | 1AT | 1G0 | 2PH | 1NL | 5RQ 5SL TJ1 |
| | 0BP | 3S2 | 3U2 | QG1 | I8E | 8GV 8ZQ |
| | 1KE | 1ZA | 3FJ | G04 | 7MM | |
| | 0Y1 | 4UP | 4X3 | 4I2 | N3F | 5MJ |
| | 8RM | 2JP | E0A | 0AL | 0BP | 2G5 |
| | 1JA | L08 | 0YH | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>13. JULI 2016</p> <p>Gültig für 2015/2016</p> <p>am Standort Lüdersfeld / 17861</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Übergabe-Inspektion im Auftrag der</p> <p>Volkswagen AG / Autovermietgeschäft</p> <p>durch</p> <p>Autokontor Bayern GmbH</p> <p>Schachtstraße 2</p> <p>31702 Lüdersfeld</p> <p>Gültig für 2015/2016</p> <p>am Standort Lüdersfeld / 17861</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|---|

1) Je nachdem, was zuerst eintritt

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: | |
|---|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Dieselmotorschutzadditiv |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>19.09.17</i> | | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>27004</i> | | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> | Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | |
| Service durchgeführt von: | | LongLife Mobilitätsgarantie: | |
|  142-21246 Stempel des Fachbetriebs Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG Dietzenbach | |  142-21246 Stempel des Volkswagen Partners Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG Dietzenbach | |
| Ihre nächsten Service-Termine | | | |
| Service-Ereignis | | Zusatzarbeiten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | | am (Datum): oder bei (km-Stand): | |

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 55.985 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 07.02.2017 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Offenbacher Str. 138 63263 Neu-Isenburg | LongLife Mobilitätsgarantie  142 / 21238 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Offenbacher Str. 138 Stempel des Volkswagen Partners 63263 Neu-Isenburg |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|--|---|
| Service-Ereignis <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 13.3.2019 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 85103 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Service durchgeführt von: 142 / 21238 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Offenbacher Str. 138 63263 Neu-Isenburg</p> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>LongLife Mobilitätsgarantie 142 / 21238 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Offenbacher Str. 138 Stempel des Volkswagen-Partners</p> </div> |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|--|--|
| Service-Ereignis <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 02.05.2020 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 11617 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:   142 / 21238 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Offenbacher Str. 138 63263 Neu-Isenburg | LongLife Mobilitätsgarantie:   142 / 21238 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Offenbacher Str. 138 Stempel des Volkswagen Partners 63263 Neu-Isenburg |
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| Service-Ereignis <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 08/03/2021 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 141131 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: # 202103673 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Service</p>  <p>Audi Service</p> <p>142 / 21234</p> <p>Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH</p> <p>Hügelstr. 21</p> <p>60435 Frankfurt am Main</p> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p>  <p>Service</p>  <p>Audi Service</p> <p>142 / 21234</p> <p>Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> <p>Hügelstr. 21</p> <p>60435 Frankfurt am Main</p> </div> |
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): +2j. oder bei (km-Stand): +30TKM. | am (Datum): oder bei (km-Stand): |