



# OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

**Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných**Číslo OSVĚDČENÍ:  
Datum a čas vystavení:CR-R835-22-0002613  
03.10.2022 14:59:19

## Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla):  
Tovární značka:  
Model vozidla:  
Rok první registrace dle tech. průkazu:  
Stav tachometru:WF0JXXWPCJJJ20957  
FORD  
S-MAX  
2018  
115 683

## Výsledek kontroly vozidla

### Kontrola stavu tachometru:



#### Kontrola stavu tachometru:

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:

- pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena a vzhledem k dovozu vozidla ze zahraničí vyžadujte pro vyloučení rizika stočení tachometru ještě např. servisní knihu.
- pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
- pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (4 roky) a zadaného stavu tachometru (115 683 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

28 900 km/rok

### Kontrola odcizení, financování, VIN:



#### Kontrola odcizení:

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR



#### Kontrola financování (leasing):

Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na [www.cebia.cz/overeni](http://www.cebia.cz/overeni)

#### Kontrola VIN:

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla

### Kontrola roku výroby:



#### Kontrola roku výroby:

Rok výroby vozidla dle Cebia je: 2018/05

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na [www.cebia.cz](http://www.cebia.cz). Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter

Cebia, spol. s r.o.  
BB Centrum, budova Alpha  
Vyskočilova 1461/24, 140 00 Praha 4  
Tel.: 222 207 207  
IČ-18628443 DIČ-CZ18628443

## SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

### ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,  
servisních záznamů, poškození  
[www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-R835-22-0002613/9A74](http://www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-R835-22-0002613/9A74)

### PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace  
a odhlášení vozidla v zahraničí  
[www.cebia.cz/PROVIN](http://www.cebia.cz/PROVIN)

### DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

[www.cebia.cz/VINTEST](http://www.cebia.cz/VINTEST)