



Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 20.05.2011			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 29351			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Service durchgeführt von: 142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau Stempel des Volkswagen Partners			LongLife Mobilitätsgarantie:  142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat 07... Jahr 2012



Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:		ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:		ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Datum: 18.1.17				Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
km-Stand: 61966				Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechnungsnummer: 398				Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
				Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von:				LongLife Mobilitätsgarantie:			
 142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau				 142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau			

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei 90000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat 01 Jahr* 15 oder bei 121966 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat 01 Jahr 15



# Heft 1.1 Serviceplan

## Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 18.8.14			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 2670			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 2320			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau Stempel des Volkswagen Partners		LongLife Mobilitätsgarantie:  142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau			

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei 12000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat 01 Jahr* 15 oder bei 121366 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat 01 Jahr 15



Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erdgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haldex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 8.9.16			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 130 397			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	 142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau Stempel des Volkswagen-Partners		LongLife Mobilitätsgarantie:	 142/36196 Autohaus Kramer GmbH 66892 Br.-Miesau	

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat ..... Jahr* 18 oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat ..... Jahr 18